# xober\_op\_location - Hrošč #1128 Servis postaje H426 Kamin Ljubljanica

2017-08-08 12:00 - Nikola Kostić

Status: Začetek: 2017-08-08 Rešen Prioriteta: Običajna Do datuma: Dodeljen: Nikola Kostić % Narejeno: 100% Kategorija: Ocenjen čas: 0.00 ura Ciljna verzija: Revizija: Revizija IPKG: Opis

## Zgodovina

### #1 - 2017-08-17 12:01 - Nikola Kostić

TODO servis antenske instalacije.

Postaja trenutno deluje (komunikacija s pomočjo male kotne antene)

#### #2 - 2017-08-24 17:46 - Nikola Kostić

Opravljen servis antenske instalacije - zamenjan konektor.

TODO - odložiti slike

### #3 - 2017-08-25 08:32 - Nikola Kostić

- Datoteka DSC\_0031.JPG dodan
- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Zamenjan je konektor med anteno in kablem (na drogu). Slika v prilogi.

Postaja deluje normalno.

# **Datoteke**

Prijava probl, reklamacija - izpad postaje 05040_H426_Kamin_Ljul	olja <b>9i4</b> 55. <b>dKdB</b>	2017-08-08	Nikola Kostić
DSC_0031.JPG	6,691 MB	2017-08-25	Nikola Kostić

2017-08-25