# 00554\_M457\_Ptuj - Prijava problema #1476 00554 M457 Ptuj - Ne deluje kamera

2018-11-22 15:25 - Marko Mlakar

Status:	Nov	Začetek:	2018-11-22
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	10%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:			

### **Opis**

Opazili smo, da na postaji ne deluje kamera.

Kamera ni odzivna na ping (»Destination host unreachable«).

Predvidevamo, da gre za okvaro nekje na komunikacijski povezavi od omare RO do kamere ali morda za okvaro kamere.

Predlagamo, da se na servis vzame vsaj naslednja oprema:

- optično ethernet stikalo EDS-208A-MM-ST-T (montaža v omaro RO),
- optično ethernet stikalo EDS-208A-M-ST-T (ali EDS-208A-MM-ST-T) in optični pretvornik (IMC-21A) montaža v dozo za kamero,

Naročamo servis na lokaciji in vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja.

Prijavitelj:Gregor Žunič

#### Zgodovina

## #1 - 2018-11-30 10:39 - Marko Mlakar

- Datoteka IMG\_20181128\_105859.jpg dodan
- Datoteka IMG\_20181128\_110058.jpg dodan
- Datoteka IMG\_20181128\_110638.jpg dodan
- Datoteka IMG\_20181128\_124443.jpg dodan
- Datoteka IMG\_20181128\_124505.jpg dodan
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 10

V sredo 28.11.18 sem bil na postaji M457 Ptuj.

Ugotovil sem, da kamera na postaji Ptuj ne deluje zaradi pregrizenega optičnega kabla.

Po navodilih sem zamenjal sem še delujočo moxo EDS-P206A-4PoE-MM-ST z moxo eds-309-3m-st-t v RO omari.

## **Datoteke**

Duite and the later and its transport of the MAEZ David (0) also	00 KD	0010 11 00	Manila Milalan
Prijava probl reklamacija - kamera 00554_M457_Ptuj (2).doc	98 KB	2018-11-22	Marko Mlakar
IMG_20181128_110058.jpg	1,45 MB	2018-11-30	Marko Mlakar
IMG_20181128_105859.jpg	1,828 MB	2018-11-30	Marko Mlakar
IMG_20181128_110638.jpg	3,571 MB	2018-11-30	Marko Mlakar
IMG_20181128_124443.jpg	2,742 MB	2018-11-30	Marko Mlakar
IMG_20181128_124505.jpg	2,515 MB	2018-11-30	Marko Mlakar

2018-12-03 1/1