podemos unicalmente ignoras or controlador e azistas K para que se tenha um PM = 50° +10°:

$$500\sqrt{3}wap^{2} - 5100wap - 1000\sqrt{3} = 0$$

 $1 + 000\sqrt{5}$
 $wap = 6,21 \, rad/5$

$$40K = \sqrt{(1000 - 500 \text{wap})^2 + 6100 \text{wap}^2}$$

$$K = 3657 = 6$$

para ajuste do uno, colcula-se a equação de malha fichade:

$$Gf(s) = \frac{10 \text{ kg Ts} + 10 \text{ kg}}{500 \text{ kTs}^3 + (5100 \text{ kT} + 500) \text{ s}^2 + ((1000 + 10 \text{ kg}) \text{ kg})} + (1000 + 10 \text{ kg})$$

$$e_{oprampa} = 1 - G_F(0) = 1 - \frac{10kx}{1000 + 10kx} = \frac{1000}{1000 + 10kx}$$

para T, podemos usar o recomendado