

Confirmé : c'est bien le M5Stack CC1101 M146, prévu pour 855-925 MHz. Le profil est adapté au Core2 :

| Signal           | Core2  |
|------------------|--------|
| -----            | -----: |
| MOSI             | GPIO23 |
| MISO             | GPIO38 |
| SCK              | GPIO18 |
| CSN              | GPIO25 |
| GDO2 (réception) | GPIO35 |
| GDO0 (émission)  | GPIO13 |

Le blocage vient donc presque certainement des DIP du module. Régle-les ainsi :

- SW1 : activer uniquement la position reliant `CSN` à `GPIO25`
- SW2 : `GDO2` vers `GPIO35` et `GDO0` vers `GPIO13`

Éteins le Core2 avant de changer les DIP, puis redémarre. Les lignes SPI du Core2 correspondent bien au profil, notamment MISO sur GPIO38. [Brochage Core2] ([https://docs.m5stack.com/en/core/core2?sub\\_id=null](https://docs.m5stack.com/en/core/core2?sub_id=null)), [module CC1101] ([https://docs.m5stack.switch-science.com/en/module/Module\\_CC1101](https://docs.m5stack.switch-science.com/en/module/Module_CC1101))