Prüfprotokoll Prüfung Leitungsverlegung, Fertigungswerft Eriadu, 03.02.2024

Dokumentnummer	INS-ERI-20240203-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Clemens Brückner
Freigegeben von	-
Datum	2024-02-03

Prüfart	Prüfung Leitungsverlegung
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	03.02.2024
Prüfer	Clemens Brückner
Anzahl Befunde	7

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Falsches Anzugsmoment	Modul F-53, Spant 99	Erheblich	Auf Zeichnungswert nachziehen.	06.02.2024
F-02	Scheuerstelle an Leitung	Modul H-26, Spant 184	Gering	Schutzschlauch anbringen und Leitung neu verlegen.	10.02.2024
F-03	Versatz am Plattenstoß	Modul G-41, Spant 26	Erheblich	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	06.02.2024
F-04	Falsches Anzugsmoment	Modul G-27, Spant 80	Gering	Auf Zeichnungswert nachziehen.	06.02.2024
F-05	Dichtungsspalt	Modul G-84, Spant 34	Gering	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	04.03.2024
F-06	Dichtungsspalt	Modul B-25, Spant 83	Erheblich	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	04.03.2024
F-07	Fehlendes Befestigungselement	Modul F-74, Spant 144	Erheblich	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	06.02.2024

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.