Prüfprotokoll Passungsprüfung Außenhautplatten, Fertigungswerft Eriadu, 25.03.2024

Dokumentnummer	INS-ERI-20240325-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Ingrid Huber
Freigegeben von	-
Datum	2024-03-25

Prüfart	Passungsprüfung Außenhautplatten
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	25.03.2024
Prüfer	Ingrid Huber
Anzahl Befunde	7

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Dichtungsspalt	Modul C-19, Spant 218	Gering	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	28.03.2024
F-02	Dichtungsspalt	Modul A-16, Spant 218	Gering	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	01.04.2024
F-03	Versatz am Plattenstoß	Modul F-43, Spant 316	Erheblich	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	01.04.2024
F-04	Versatz am Plattenstoß	Modul G-58, Spant 233	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	08.04.2024
F-05	Dichtungsspalt	Modul B-23, Spant 328	Erheblich	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	24.04.2024
F-06	Beschädigte Isolierung	Modul G-17, Spant 230	Erheblich	Isoliersegment ersetzen.	08.04.2024
F-07	Falsches Anzugsmoment	Modul H-77, Spant 206	Kritisch	Auf Zeichnungswert nachziehen.	01.04.2024

Bewertung

1 kritische Befunde; Nichtkonformitätsberichte wurden eröffnet.