Prüfprotokoll Schweißnahtprüfung, Fertigungswerft Eriadu, 21.11.2024

Dokumentnummer	INS-ERI-20241121-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Volker Reinhardt
Freigegeben von	-
Datum	2024-11-21

Prüfart	Schweißnahtprüfung
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	21.11.2024
Prüfer	Volker Reinhardt
Anzahl Befunde	5

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Beschädigte Isolierung	Modul B-32, Spant 342	Gering	Isoliersegment ersetzen.	05.12.2024
F-02	Porosität in Schweißnaht	Modul G-17, Spant 208	Gering	Ausschleifen und nachschweißen; Nachprüfung.	05.12.2024
F-03	Versatz am Plattenstoß	Modul F-20, Spant 54	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	28.11.2024
F-04	Versatz am Plattenstoß	Modul B-35, Spant 277	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	24.11.2024
F-05	Porosität in Schweißnaht	Modul G-19, Spant 312	Gering	Ausschleifen und nachschweißen; Nachprüfung.	05.12.2024

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.