Prüfprotokoll Schweißnahtprüfung, Fertigungswerft Eriadu, 28.06.2025

Dokumentnummer	INS-ERI-20250628-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Bernd Zimmermann
Freigegeben von	-
Datum	2025-06-28

Prüfart	Schweißnahtprüfung
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	28.06.2025
Prüfer	Bernd Zimmermann
Anzahl Befunde	6

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Dichtungsspalt	Modul B-29, Spant 263	Gering	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	05.07.2025
F-02	Beschädigte Isolierung	Modul H-76, Spant 358	Gering	Isoliersegment ersetzen.	01.07.2025
F-03	Versatz am Plattenstoß	Modul D-50, Spant 99	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	12.07.2025
F-04	Porosität in Schweißnaht	Modul F-17, Spant 65	Erheblich	Ausschleifen und nachschweißen; Nachprüfung.	01.07.2025
F-05	Porosität in Schweißnaht	Modul D-54, Spant 133	Gering	Ausschleifen und nachschweißen; Nachprüfung.	05.07.2025
F-06	Porosität in Schweißnaht	Modul E-40, Spant 294	Gering	Ausschleifen und nachschweißen; Nachprüfung.	28.07.2025

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.