Prüfprotokoll Schweißnahtprüfung, Fertigungswerft Eriadu, 08.12.2025

Dokumentnummer	INS-ERI-20251208-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Ortwin Kessler
Freigegeben von	-
Datum	2025-12-08

Prüfart	Schweißnahtprüfung
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	08.12.2025
Prüfer	Ortwin Kessler
Anzahl Befunde	5

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Beschädigte Isolierung	Modul G-22, Spant 183	Gering	Isoliersegment ersetzen.	11.12.2025
F-02	Scheuerstelle an Leitung	Modul H-64, Spant 146	Gering	Schutzschlauch anbringen und Leitung neu verlegen.	22.12.2025
F-03	Fehlendes Befestigungselement	Modul H-26, Spant 146	Gering	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	07.01.2026
F-04	Versatz am Plattenstoß	Modul E-23, Spant 48	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	07.01.2026
F-05	Fehlendes Befestigungselement	Modul D-40, Spant 339	Gering	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	15.12.2025

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.