Prüfprotokoll Passungsprüfung Außenhautplatten, Fertigungswerft Eriadu, 30.12.2025

Dokumentnummer	INS-ERI-20251230-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Detlef Falkenberg
Freigegeben von	-
Datum	2025-12-30

Prüfart	Passungsprüfung Außenhautplatten
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	30.12.2025
Prüfer	Detlef Falkenberg
Anzahl Befunde	8

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Versatz am Plattenstoß	Modul D-38, Spant 251	Erheblich	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	13.01.2026
F-02	Porosität in Schweißnaht	Modul E-91, Spant 284	Gering	Ausschleifen und nachschweißen; Nachprüfung.	06.01.2026
F-03	Versatz am Plattenstoß	Modul C-18, Spant 259	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	02.01.2026
F-04	Falsches Anzugsmoment	Modul C-46, Spant 315	Gering	Auf Zeichnungswert nachziehen.	02.01.2026
F-05	Scheuerstelle an Leitung	Modul C-10, Spant 264	Erheblich	Schutzschlauch anbringen und Leitung neu verlegen.	13.01.2026
F-06	Scheuerstelle an Leitung	Modul F-32, Spant 30	Gering	Schutzschlauch anbringen und Leitung neu verlegen.	02.01.2026
F-07	Fehlendes Befestigungselement	Modul E-25, Spant 231	Gering	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	13.01.2026
F-08	Versatz am Plattenstoß	Modul H-10, Spant 296	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	13.01.2026

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.