Prüfprotokoll Schweißnahtprüfung, Fertigungswerft Eriadu, 29.08.2026

Dokumentnummer	INS-ERI-20260829-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Bastian Schäfer
Freigegeben von	-
Datum	2026-08-29

Prüfart	Schweißnahtprüfung
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	29.08.2026
Prüfer	Bastian Schäfer
Anzahl Befunde	8

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Dichtungsspalt	Modul G-30, Spant 168	Gering	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	05.09.2026
F-02	Falsches Anzugsmoment	Modul B-93, Spant 327	Gering	Auf Zeichnungswert nachziehen.	05.09.2026
F-03	Porosität in Schweißnaht	Modul A-77, Spant 257	Gering	Ausschleifen und nachschweißen; Nachprüfung.	01.09.2026
F-04	Porosität in Schweißnaht	Modul B-49, Spant 51	Gering	Ausschleifen und nachschweißen; Nachprüfung.	05.09.2026
F-05	Versatz am Plattenstoß	Modul G-97, Spant 209	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	05.09.2026
F-06	Versatz am Plattenstoß	Modul E-37, Spant 166	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	12.09.2026
F-07	Porosität in Schweißnaht	Modul E-73, Spant 74	Gering	Ausschleifen und nachschweißen; Nachprüfung.	01.09.2026
F-08	Porosität in Schweißnaht	Modul B-61, Spant 2	Erheblich	Ausschleifen und nachschweißen; Nachprüfung.	01.09.2026

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.