ler			
161	1	Holzbalken mit Stützfunktion ist morsch	A-Sofort
	2 bis 4	Fallrohr durchgerostet, unangenehme Duftentwicklung	A-Sofort
	15	Fallrohr undicht, WC Spülung defekt (Überschwemmungen)	A-Sofort
dezimmer	27 und 28	Keramik-Wandplatten haben sich gelöst	A-Sofort
gemein	5 bis 9	Zustand der Fenster: Fenster-Kit, Scharniere, Farbe, Dichtungen, Fensterbanken	B-Dringend
ohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer 1 & 2	10	Parketböden sind zu schleifen in 4 Zimmer	B-Dringend
ng	12 und 13	Lineolum-Bodenbelag hat ausgedient	B-Dringend
		Eingangstüre ist undicht bei Starkregen (Überschwemmungen), Türe verbigt sich im Winter	
ng	11	(Durchzug, Energieineffizient)	B-Dringend
	14	kein Bodenbelag vorhanden	B-Dringend
aschküche	16	kein Bodenbelag vorhanden	B-Dringend
		"Antike" Schleudertrommel mit Sockel und offenem Abfluss noch immer angeschlossen (zu	
aschküche	17	entfernen, Fallrohre zu verdecken und evtl. zu erneuern)	B-Dringend
che	18	Bodenbelag hat ausgedient	B-Dringend
che	19	Dichtungen nicht fachmännisch verarbeitet	B-Dringend
		Herd nicht mehr zeitgemäss und nicht fest eingebaut; Hitzeinwirkung auf Küchenmöbel; kein	
che	20	Dampfabzug oder Lüftung vorhanden	B-Dringend
che	22 bis 24	Küchenmöbel und -Oberflächen haben ausgedient	B-Dringend
dezimmer	26	Fallrohr am rosten	B-Dringend
ng	30	Bodenbelag (Teppich) zu ersetzen oder zu enfernen, hat ausgedient	B-Dringend
		Decken nicht fachmännisch tapeziert worden (wurde in den 00er Jahren gemacht). Deckentapete	
ohnzimmer, Esszimmer	11	im Esszimmer wurde entfernt da sie durchhieng.	C-Kurz- bis Mittelfristig
che	21	Einbaukühlschrank fehlt	C-Kurz- bis Mittelfristig
che	25	Tiefkühler nicht zeitgemäss, seit 5 Jahren ausgeschaltet aufgrund exzessivem Stromverbrauch	C-Kurz- bis Mittelfristig
ng	29	Elektroinstallationen sind nicht in einem Wandschrank bzw. Elektroschrank	C-Kurz- bis Mittelfristig
ерре	31-33	leichter Wurmbefall der Treppe, abgenützte Treppenstufen	C-Kurz- bis Mittelfristig
d g bh n n C as as child n oh child n	ezimmer emein nnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer 1 & 2 g g g schküche schküche ne	15 ezimmer emein 5 bis 9 nnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer 1 & 2 10 g 12 und 13 g 11 14 schküche 16 schküche 17 ne 20 ne 22 bis 24 ezimmer g 30 nnzimmer, Esszimmer 11 ne 21 ne 25 g 29	Fallrohr undicht, WC Spülung defekt (Überschwemmungen) ezimmer 27 und 28 Keramik-Wandplatten haben sich gelöst emein 5 bis 9 Zustand der Fenster- Fist. Scharmiere, Farbe, Dichtungen, Fensterbanken mazimmer, Esszimmer, Schlafzimmer 1 & 2 10 Parketböden sind zu schleifen in 4 Zimmer ng 12 und 13 Lineolum-Bodenbelag hat ausgedient Lineolum-Bodenbelag hat ausgedient Lineolum-Bodenbelag vorhanden gehöhtliche 11 (Durchzug, Energieinefflizient) Lineolum-Bodenbelag vorhanden schküche 16 kein Bodenbelag vorhanden Lineolum-Bodenbelag vorhanden Lineol