- (1)根据锅炉飞灰成分分析,烟气成分分析,及电除尘器运行情况分析,确定所需增湿量,如:增加烟气中水蒸气 0.6%。
 - (2)根据烟气量计算工况下增加水蒸气的体积。
- (3) 将气体状态方程 *PW T*= 常数, 换算成 100 [℃]时增加 水蒸气的体积。
- (4) 将 100 [℃]下水蒸气密度 0.77 kg/ m^3 换算成水的质量 (烟气负压忽略不计)。
 - (5) 根据水的密度 1 000 kg/m³, 换算成注入流量。
 - (6) 将所需注入流量与单个喷嘴注入量(压差取 2 MPa)

比值圆整,确定喷嘴数量。

(7)根据并联布置原则(即主管到每一喷嘴的行程相等)布置喷嘴,确定各管路管径。

3 工业应用情况

- (1)广东蕉岭鑫盛 5×75 t/h 循环流化床锅炉于2004年12月投用至今,效果良好,根据燃用煤质情况,间断使用。
- (2) 宁波光耀热电厂 $4\times$ 85 V h 循环流化床锅炉于 2005年 1月投用至今,效果良好,连续使用。 表 1 为宁波光耀热电厂 $4\times$ 85 V h 循环流化床锅炉 2^{\pm} 增湿前后的效率对比。

表1 宁波光耀热电厂 4×85 t/h 循环流化床 2 [#]锅炉增湿前后的效率对比

参数	烟道截面/ m ²	烟气温度/ ℃	含湿量/	断面平均 静压/ Pa	断面平均 全压/ Pa	工况流量/ (m ³ °h ⁻¹)	干标流量/ (m ³ °h ⁻¹)	含尘质量浓度/ (mg°m ⁻³)	当地大气压/ Pa
加湿前平均值	3.6	145	2. 42	- 2 620	- 2 540	176 457	109 521	93. 3	101 320
加湿后平均值	3.6	144	3.66	— 2 447	— 2 367	170 594	105 021	52.7	101 320

- (3)广东万利达纸制品有限公司 130 ½ h 循环流化床锅 炉于 2006 年 10 月初投用, 效果良好, 连续使用。
- (4)广东梅县宝丽华 135 MW 循环流化床锅炉,效果良好,连续使用。

4 结束语

该装置能抓住小型锅炉烟气特点,充分利用锅炉自身温度和压力系统而设计,实用新型,结构简单,一次投入费用低廉,能有效提高小型锅炉电除尘器的除尘效率,提高电除尘

器运行电压 5 kV 左右, 使电除尘器适应燃用煤种多变的工况要求。实例说明改造后的锅炉能达到设计排放要求。

最经济地解决了小锅炉燃用煤种变化, 电除尘器难以适应, 排放超标的问题, 提高了电除尘器的适应性, 提高了除尘效率, 改善了用户工作与生活环境。

(收稿日期: 2008-03-20)

外白渡桥拆移检修的启示

由英国霍华思。厄斯金公司设计的上海外白渡桥,自光绪33年(1907年)交付使用至今,已经跨越了100多年的历史。据报道,去年年底,上海市政工程管理局收到了一封寄自英国一家设计公司的来信,信中说,外白渡桥的"桥梁设计使用年限为100年,现在已到期,请对该桥注意维修",并"建议检修水下的木桩基础混凝土桥台和混凝土空心薄板桥墩"。正是在这封信的提示下,近日,这座有着百年历史的上海外白渡桥被顺利拆移大修,预计将于2009年2月以"鹤发童颜"的面貌重回市民视线。外白渡桥的拆移维修,对我们做好安全工作具有一定的借鉴意义。

- (1)安全工作必须强化质量意识。质量是安全生产的保证。外白渡桥从设计建造投入使用至今已经历经风雨 100年,为何能够久立于苏州河上而没有发生任何安全问题,注重工程设计与建造质量是其保持身体长期健康的根本。如何我们能够处处坚持质量第一,把"百年大计,质量第一"的口号真正落实到行动之中,像重庆綦江县的彩虹桥就不会坍垮,许多安全生产事故就不会发生,人民生命财产安全就会多一份保障。从这个意义上说,这才是本质安全的体现。
- (2)安全工作必须注重提醒。 及时提醒是落实安全相关 技术标准和管理规定的有效途径, 及时提醒能够警醒相关责 任主体严格按照安全生产规定做实工作, 纠正工作中的不安

全行为,有效防范安全生产事故的发生。在我们的基层安全生产工作中,开工前的安全技术交底,工作进程中不安全行为的制止与纠正,工程交付使用后的安全管理提示,都属于安全工作的有效提醒,这些对做好安全工作都具有较强的针对性和实效性。我们的安全提醒力度还不够,现场提醒,短期内提醒能够做到,而像英国这家公司那样,对自己设计的工程,在设计安全使用年限到期时,还不忘及时提醒用户检查维护的情况就很难见到了。这家公司的做法,对我们是一个很好的启示,也是一个很好的榜样,必须把及时提醒纳入安全工作的全过程,以发挥安全提醒的警示作用。

(3) 安全工作必须强化执行力。执行力是做好安全工作的保证。安全工作中之所以会出这样那样的问题,许多地方是因为有规不依、有章不循、发现问题不能及时整改造成的,也就是执行力不够。上海市政工程管理局收到英国这家公司的信件后,马上付诸实施,没有因为外白渡桥至今没有发生安全问题而置之不理,也没有因为检修难度大而拖延推诿,而是立即采取行动,对此强行体检,把安全隐患消除于未萌之时,这就体现了管理部门雷厉风行的工作作风和高度的执行力。如果我们的安全工作都能够有如此的工作作风,我们的安全生产局面就一定会更好。

(唐宗礼)