


PASO 3: ATORNILLAR PANELES DE CONTROLES (F y G)



BARTOPIES

PASO 4: ATORNILLAR EL PANEL PARA EL MONITOR Y LA TAPA TRASERA

