
SET half-cycle ($0 \to V_{max} \to 0$), updates S
RESET half-cycle ($0 \to V_{min} \to 0$), updates R
apparent switching point (curvature detector)
(S_1, R_0)
(S_1, R_1)
(S_2, R_1)
(S_2, R_2)
V (V)
I (mA)
t (s)
1
0
−1
20
10
0
−10
−20
0
5
10
15
20
25