



Schweißpositionen nach EN 287 / EN ISO 6947 Welding positions according to EN 287 / EN ISO 6947 and ASME code, section IX





Zeichenerklärungen / Key to abbreviations PA PB PB PA PC Querposition / Transverse position Waagerechtes Schweißen von Stumpf- und Kehlnähten in Wannenpositionen Horizontal-Überkopfposition PD PC PC Horizontal welding of butt welds Horizontal overhead position and fillet welds in flat position Überkopfposition / Overhead position PE PB Horizontales Schweißen von Kehlnähten (Normallage) PD PD Senkrecht steigend / Vertical up position PF Horizontal welding of fillet welds Senkrecht fallend / Vertical down position PG (downhand position)