
EXEMPLO MAPA DE PROCESSO



Etapas

- 1. Listar as atividades
- 2. Listar Produtos em Processo (PP)
- 3. Listar parâmetros do produto em processo (Y)

y: É um Indicador que possa medir o PP (peixe pescado)

- 4. Listar os parâmetros do produto em processo (X)X: Quais são as variáveis que fazem o "y" ficar melhor ou pior
- 5. Classificar os parâmetros X

Controlável - C (posso ajustar) ou Ruido - R (não tem como ajustar ou é muito caro ajustar)

Nota: tudo que depende do ser humano é ruído.

6. Definição de Criticidade

Colocar asterisco naqueles parâmetros críticos (baseado na experiencia). Não é uma ciência exata.

Nota: O Y sempre será função do X

O Y maiúsculo é função do x dele e dos x anteriores.

x: quais são as variáveis que fazem o "y" ficar melhor ou pior

*Definir quais parâmetros são criticos