

Parts

















Arduino Uno أردوينو أونو

Breadboard لوحة تجارب

Jumper Wire أسلاك

USB Cable سلك USB


Resister 2200 مقاومة معاومة

شاشة LCD شاشة LCD

potentiometer مقاومة متغيرة

التوصيل

Connection



Code

البرمجة

- Open the Arduino IDE by clicking on the oicon.
- 2. Connect the USB cable to the Arduino and PC.
- 3. Copy the code from https://github.com/s2010/arduino-Workshop.
- 4. Verify and upload the code by pressing on the following buttons



- 1. قم بفنج برنتمج الأردوينو IDE بالضغط على الأيقونة 😡
 - قم بتوصيل كيبل USB من الأردوينو إلى الحاسب الآلي.
- 3. انسخ النص البرمجي من https://github.com/s2010/arduino-Workshop من
- 4. تحقق من سلامة النص البرمجب من الأخطاء البرمجية وقم بإرساله إلى الأردوينو بالضغط على الأزرار التالية:

