## 型Ⅰ誤差與型Ⅱ誤差

應用管制圖進行製程管制時,管制界限受到抽樣樣本及標準 差倍數多寡的影響,會有所差異,當樣本數變大時,管制界限的

寬度會變窄,則點子容易落在管制界限之外,即使產品的品質沒有多大改變,仍屬於正常情形,但由於點子出現在管制界限外,認爲有非機遇性原因而去追查,如此即犯下錯誤,此錯誤稱爲型 I 誤差(Type I error),而當樣本較變小時,管制界限的寬度會變寬,則點子不容易落於管制界限外,即使產品的品質已經改變了,產生了異常現象,卻因管制圖上的點子均正常而未追查原因,此即犯了另一種錯誤,此錯誤,稱爲型 II 誤差(Type II error)。

由前所述及之兩種誤差,雖同時存在,卻相互消長,當管制界限變窄時,犯型 I 誤差的機率變大,而犯型 II 誤差的機率卻變小,當管制界限變寬時,犯型 I 誤差的機率變小,而犯型 II 誤差的機率卻變大,修華特博士曾指出用三倍標準差作爲管制界限時,可使型 I 誤差與型 II 誤差之和變爲最小如(圖3-7),最符合經濟原則,所以,目前大多仍採用三倍標準差爲管制界限的作法,理由在此。




圖3-7 二種錯誤機率的平衡