

CD

CarDiag · Rapport de démonstration

EXPERTISE AUTOMOBILE INDÉPENDANTE

P

PORSCHE

Rapport de contrôle avant achat

DONNÉES FICTIVES

13 août 2026 · Référence DEMO-CARDIAG-2026-001



NÉGOCIATION


Porsche 911 GT3 RS (991) — véhicule de démonstration

Génération 991 · données de démonstration

VIN / Immatriculation Non communiqué — démonstration

Contrôle documenté à un instant T · Voir les limites en dernière page

Synthèse visuelle



33 / 33

points vérifiés

100% de couverture

NÉGOCIATION

Score par catégorie

Organes vitaux

×5 · 9/9 contrôlés



73%

Vigilance

Châssis / trains roulants / dynamique

×3 · 13/13 contrôlés



89%

Sain

Esthétique / confort

×1 · 11/11 contrôlés



91%

Sain

Sain > 80 %

Vigilance 50–80 %

À risque < 50 %

Résumé exécutif

Alerte prioritaire : le code P1000 indique un effacement récent de la mémoire défauts et peut masquer une panne non résolue. 33 contrôles sur 33 ont été documentés, pour un score pondéré de 81%. Points favorables : Huile moteur, Liquide de refroidissement, Bruits anormaux moteur. Alertes majeures : Fuites sous le véhicule, Code P1000, Longerons / points d'ancrage, Peinture. Conclusion : décision NÉGOCIATION ; le coût projeté de 199 850 € reste dans le budget. Marge de négociation calculée selon l'état : 26 150 €.

Points d'attention prioritaires

Code P1000

Diagnostic électronique · coefficient ×5

P1000 présent au premier scan, cycles de validation non terminés.

Fuites sous le véhicule

Compartiment moteur · coefficient ×5

Fuite active localisée au carter inférieur, contrôle sur pont requis.

Longerons / points d'ancrage

Châssis, suspension & roues · coefficient ×3

Déformation visible sur le point de levage avant droit.

Peinture

Carrosserie & éclairage · coefficient ×1

Écart de teinte et surépaisseur mesurée sur aile arrière gauche.

Contexte & historique de vente

Documents vérifiés

OK	Carte grise	OK	Contrôle technique valide
OK	Certificat de non-gage	OK	Factures d'entretien

HISTORIQUE D'ENTRETIEN DÉCLARÉ	Complet
PROPRIÉTAIRES PRÉCÉDENTS	2
RAISON DE LA VENTE	Remplacement par un véhicule familial.
TYPE D'UTILISATION DÉCLARÉ	Trajets mixtes ville et autoroute.
DATE ET HEURE DE L'INSPECTION	13/08/2026 14:30:00
LOCALISATION	Lyon — données de démonstration

Informations du véhicule

Historique d'entretien

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK

Compartiment moteur

●	Huile moteur Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
●	Liquide de refroidissement Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
●	Fuites sous le véhicule Fuite active localisée au carter inférieur, contrôle sur pont requis.	DÉFAUT
●	Bruits anormaux moteur Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
●	Fumée à l'échappement Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	MOYEN
●	Stabilité du ralenti Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
●	Joint de culasse Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
●	Supports moteur Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK

Châssis, suspension & roues



Rouille plancher

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK



Longerons / points d'ancrage

Déformation visible sur le point de levage avant droit.

DÉFAUT



Fuites pont / différentiel

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK



Jeu rotules / triangles

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK



Amortisseurs

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK



Pneus

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

MOYEN



Jantes

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK

Carrosserie & éclairage



Alignement panneaux

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK



Mastic / bondo

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK



Peinture

Écart de teinte et surépaisseur mesurée sur aile arrière gauche.

DÉFAUT



Feux avant

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK



Feux arrière

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK



Feux recul / antibrouillard

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK

Habitacle & équipements



Sièges

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK



Ciel de toit

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK



Climatisation

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK



Vitres électriques

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK



Humidité / odeurs

Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.

OK

Essai routier

Accélération Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Passage des vitesses Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Test de braquage Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Freinage Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK
Stabilité à vitesse stabilisée Contrôle réalisé, aucun écart complémentaire constaté.	OK

Diagnostic électronique



Code P1000

DÉFAUT

P1000 présent au premier scan, cycles de validation non terminés.

Relevé électronique saisi

CODES ECM (MOTEUR)	P1000, P0171 mémorisé
CODES ABS	Aucun code actif
CODES BOÎTE DE VITESSES	Aucun code actif
OBSERVATIONS DIAGNOSTIC	Lecture à froid puis après essai. P1000 confirmé ; refaire un scan après cycles complets.

ALERTE P1000 — MÉMOIRE DÉFAUTS RÉCEMMENT EFFACÉE

Ce signal peut masquer une panne non résolue. Recroiser impérativement avec les cycles de conduite, l'historique et un nouveau scan OBD.

Budget, risques & négociation

Valeur affichée	198 000 €
Frais de remise en état estimés	1 850 €
Marge de négociation basée sur l'état	-26 150 €
Prix cible conseillé	171 850 €
Budget maximum	210 000 €

Lecture financière

Coût d'acquisition projeté après remise en état : 199 850 €. Le projet reste dans le budget annoncé. Réduction conseillée : 26/150 € (13 %) ; prix cible : 171/850 €. Arguments factuels : Fuites sous le véhicule d'ancrage, Peinture.

Signatures & validation

SIGNATURE ACHETEUR

SIGNATURE VENDEUR

Limites du rapport

Ce rapport reflète un contrôle principalement visuel et fonctionnel réalisé à un instant T, dans les conditions décrites. Il ne constitue ni un contrôle technique officiel, ni une garantie contre les défauts non visibles, intermittents ou postérieurs à l'inspection. Les valeurs et réparations estimées doivent être confirmées par un professionnel qualifié et la documentation constructeur.