

Rapport d'Analyse de Risque

Scanner CT — Estimation du Risque de Panne

Informations du Scanner

Paramètre	Valeur
ID Scanner	MD00752
Âge (années)	9
Coût Maintenance (€)	5,850.12
Temps d'arrêt (jours)	6.93
Fréquence Maintenance	5
Nb. Événements de Panne	1
MTBF	4.50
Taux de Panne	0.1000
Module Affecté	Console / Software

Résultat de l'Analyse

Indicateur	Valeur
Niveau de Risque	Modéré
Score de Santé	54.7/100
Probabilité — Faible	0.1%
Probabilité — Modéré	99.0%
Probabilité — Élevé	0.9%

Recommandation

Diagnostic : Des indicateurs de risque modéré ont été détectés. Une maintenance préventive est recommandée.

Informations du Technicien

Nom : Jean Dupont
Rôle : Technicien



T2S Predictive Maintenance Platform • Système d'aide à la décision pour scanners CT
Ce rapport est généré automatiquement. Les recommandations sont basées sur l'analyse IA et ne remplacent pas le jugement expert.