
M6-H37　非理想变压器的功率去向、损耗组成和最大效率条件



$$P_{in} = P_{out} + P_{fe} + P_{cu}$$

$$P_{cu} = P_{fe} \Rightarrow \eta \text{ 极大}$$

示例取铁损/额定铜损 =0.25。固定端电压、频率与功率因数，两曲线交点给出最高效率条件。