恒流电源
$\mathrm{d}W_{\mathrm{src}} = I^2\mathrm{d}L$
场能增加
$\frac{1}{2}I^2\mathrm{d}L$
机械功
$\frac{1}{2}I^2\mathrm{d}L$
无电源：Ψ 恒定
$U = \Psi^2/(2L)$
场能减少变为机械功
$-\mathrm{d}U = F\,\mathrm{d}x$