Fahs (فحص) — Diagnostic Automobile

Rapport d'inspection automobile

Rapport N°: FAHS-2026-0042
Date : 2026-11-11

Marque	Modèle	Génération	Année
Peugeot	208	Phase 1 (2012–2019)	2018
Carburant	**Boîte de vitesses**	**Kilométrage**	**Immatriculation / Repère**
ESSENCE	MANUELLE	142 000 km	11845-118-16



Attention — Risque élevé / Avis mécanicien requis (Plafonné : 42/100 | Brut : 96/100)

Score plafonné à 42 (score brut checklist : 96/100) à cause d'un problème critique : Le numéro de châssis gravé sur la voiture correspond-il à la carte grise ?
Cela mérite l'avis d'un mécanicien avant tout engagement. Points non vérifiés : 3 sur 110.

Résumé en langage clair (Points forts, défauts & questions au mécanicien)

Sur ce véhicule Peugeot 208 (2018), les principaux points forts concernent les zones « 3. Extérieur & Carrosserie » et « 5. Habitacle & Équipements » avec 103 points conformes. Les problèmes principaux incluent 1 anomalie(s) critique(s) et 3 point(s) secondaire(s), notamment : Le numéro de châssis gravé sur la voiture correspond-il à la carte grise ? ; Le vendeur a-t-il accepté de laisser le moteur totalement froid avant votre arrivée ?. Le diagnostic électronique OBD2 signale également un point d'attention (2 code(s) défaut trouvé(s) : P0420 (STORED), P0299 (STORED)). Demandez à un mécanicien de contrôler ces anomalies sur un pont élévateur et de chiffrer les réparations en DZD avant toute négociation.

Scores par zone d'inspection



Tableau des problèmes constatés — du plus grave au moins grave (4)

Élément & Constat	Gravité	Note acheteur	Coût approx.	Photo
Le numéro de châssis gravé sur la voiture correspond-il à la carte grise ? (2. Papiers & Identité)	Critique (Alerte)	Suintement d'huile visible + courroie humide à vérifier d'urgence	À chiffrer (mécanicien)	
Le vendeur a-t-il accepté de laisser le moteur totalement froid avant votre arrivée ? (1. Avant la visite)	Important	Usure prononcée à l'avant (DOT 1419), prévoir remplacement	À chiffrer (mécanicien)	—

Élément & Constat	Gravité	Note acheteur	Coût approx.	Photo
Le vendeur au téléphone est-il le titulaire direct de la carte grise ? (1. Avant la visite)	Important	Légère vibration au freinage à 90 km/h (disques avant)	À chiffrer (mécanicien)	—
Inspectez-vous la voiture en plein jour, au sec et dans un endroit calme ? (1. Avant la visite)	Mineur	Rayure superficielle pare-chocs arrière droit	À chiffrer (mécanicien)	—

Diagnostic électronique du calculateur (OBD2)

- Connexion calculateur : Connecté au calculateur moteur (ISO 15765-4 CAN (11 bit, 500 kbps))
- État d'effacement de la mémoire : ⚠ Attention : mémoire effacée très récemment (18 km depuis effacement, 1 cycles de chauffe)
- Voyant Check-Engine : Voyant fonctionnel au contact, commandé ALLUMÉ par le calculateur (défaut actif)
- Comparaison N° châssis ECU (09 02) : Identique à la carte grise (VF3CC8HR0JW049281) ✓
- [P0420 — Confirmé (Mode 03)] Efficacité du catalyseur inférieure au seuil : Très fréquent en Algérie : le catalyseur est bouché, usé ou a été vidé/supprimé.
- [P0299 — Confirmé (Mode 03)] Pression de suralimentation du turbo trop faible : Le turbo ne fournit pas assez de pression. Cela cause une perte de puissance en montée et peut venir d'une durite percée, de l'électrovanne ou d'un turbo usé.

Valeurs en direct mesurées (avec marqueur d'état) :

- Régime ralenti (Idle RPM) : 780 tr/min (Normal : 680 - 900 tr/min) [OK]
- Température liquide (Coolant) : 91 °C (Normal : 80 - 98 °C) [OK]
- Tension batterie & alternateur : 13.3 V (Normal : 13.5 - 14.7V) [WARN]
- Correction carburant (Fuel Trim) : +9.4 % (Normal : -10% ..+10%) [WARN]

Points non vérifiés (3 sur 110)

[CRITIQUE — NON VÉRIFIÉ] 2. Papiers & Identité : Le nom sur la carte grise correspond-il à la pièce d'identité du vendeur ?

- 1. Avant la visite : Avez-vous demandé au téléphone quels éléments ont été repeints (raccords / voile) ou remplacés ?
- 1. Avant la visite : Pour ce kilométrage, le vendeur connaît-il la date et le kilométrage exacts du dernier changement de distribution (la chaîne / courroie) ?

Total de négociation & Coût approximatif des réparations

Total approximatif des réparations : 65 000 DZD (6.5 Millions)

Prix demandé : 235 Millions → Offre recommandée après déduction des réparations : 228.5 Millions (2 285 000 DZD)