فحص (Fahs) — مساعد فحص السيارات المستعملة

تقرير فحص السيارة المستعملة

رقم التقرير: FAHS-2026-0042

التاريخ: 11-11-2026

العلامة (Brand)	الموديل (Model)	الجيل / النسخة	سنة الصنع
Peugeot	208	Phase 1 (2012-2019)	2018
الوقود	**علبة السرعة**	**العداد (كم)**	**ترقيم / علامة اللوحة**
ESSENCE	MANUELLE	142,000 كم	11845-118-16



تنبيه هام — تستوجب رأي ميكانيكي أو تجنبها (À éviter) (المقيّدة: 42/100 | الخام: 96/100)

تم تقييد النتيجة عند 42 (النتيجة الخام من الفحص: 96/100) بسبب مشكلة حرجة واحدة: هل رقم الشاسيه المنقوش على السيارة يطابق البطاقة الرمادية؟

. هذا الأمر يستوجب رأي ميكانيكي مختص قبل دفع أي مبلغ. عدد النقاط غير المفحوصة: 3 من أصل 110.

ملخص الفحص بلغة مبسطة (نقاط القوة، العيوب، وما تسأل عنه الميكانيكي)

أبرز نقاط القوة في سيارة Peugeot 208 (2018) ظهرت في قسم (3. الهيكل الخارجي والإطارات و 5. المقصورة الداخلية والتجهيزات) مع اجتياز 103 نقطة فحص بنجاح. أما أبرز المشاكل المرصودة فهي 1 عيب حرج و3 ملاحظة أخرى، وعلى رأسها: هل رقم الشاسيه المنقوش على السيارة يطابق البطاقة الرمادية؟، هل وافق البائع على ترك المحرك بارداً تماماً قبل وصولك للمعاينة؟. كما أظهر فحص الكمبيوتر (OBD2) تنبيهاً إلكترونياً (تم رصد 2 كود عطل: P0420 (STORED), P0299 (STORED)) يستوجب الفحص. قبل الشراء، اطلب من الميكانيكي رفع السيارة وفحص هذه الملاحظات بدقة وتقدير تكلفة إصلاحها بالدينار لخصمها من السعر.

النتيجة حسب كل قسم من أقسام الفحص



جدول المشاكل والعيوب المرصودة — مرتبة حسب الخطورة (4)

العنصر المفحوص	الخطورة	ملاحظة المشتري	التكلفة التقريبية	الصورة
هل رقم الشاسيه المنقوش على السيارة يطابق البطاقة الرمادية؟ (2. الوثائق والهوية)	حرج (خطير)	Suintement d'huile visible + courroie humide à vérifier d'urgence	تُسعّر عند الميكانيكي	
هل وافق البائع على ترك المحرك بارداً تماماً قبل وصولك للمعاينة؟ (1. قبل المعاينة)	مهم	Usure prononcée à l'avant (DOT 1419), prévoir remplacement	تُسعّر عند الميكانيكي	—

العنصر المفحوص	الخطورة	ملاحظة المشتري	التكلفة التقريبية	الصورة
هل البائع في الهاتف هو صاحب البطاقة الرمادية شخصياً (وليس سمساراً)؟ (1. قبل المعاينة)	مهم	Légère vibration au freinage à 90 km/h (disques avant)	تُسعَّر عند الميكانيكي	—
هل تفحص السيارة في وضح النهار وفي مكان جاف وهادئ؟ (1. قبل المعاينة)	بسيط	Rayure superficielle pare-chocs arrière droit	تُسعَّر عند الميكانيكي	—

قسم الفحص الإلكتروني للكمبيوتر (OBD2)

- الاتصال بالكمبيوتر: متصل بكمبيوتر السيارة بنجاح ((ISO 15765-4 CAN (11 bit, 500 kbps
- حالة مسح الذاكرة الحديث: ⚠️ تنبيه: تم مسح ذاكرة الأعطال حديثاً (18 كم منذ المسح، 1 دورات تسخين)
- لمبة المحرك (Check Engine): اللمبة تعمل عند الكونتاكت، والكمبيوتر يأمر بإضاءتها (يوجد عطل نشط)
- مقارنة رقم الشاسيه الإلكتروني (02 09): مطابق للبطاقة الرمادية (VF3CC8HR0JW049281) ✓
- [P0420 — مؤكد (Mode 03)] ضعف كفاءة علبة البيئة / الكاتاليزور (Catalyseur) : شائع جداً في الجزائر: علبة البيئة (Catalyseur) مسدودة أو تالفة أو تم تفريغها مسبقاً.
- [P0299 — مؤكد (Mode 03)] ضعف ضغط شاحن التيربو (Turbo sous-alimentation) : التيربو لا يعطي الضغط الكافي مما يسبب ضعف العزم في المرتفعات (الطلعة). قد يكون السبب ثقباً في أنبوب الهواء أو بداية تلف التيربو نفسه.

القراءات الحية المسجلة (مع مؤشر الحالة):

- 🟢 سرعة دوران المحرك (Ralenti) : 780 tr/min (Normal : 680 - 900 tr/min) [OK]
- 🟢 حرارة سائل التبريد : 91 °C (Normal : 80 - 98 °C) [OK]
- 🟠 فولتية البطارية والدينامو : 13.3 V (Normal : 13.5 - 14.7 V) [WARN]
- 🟠 تصحيح خليط الوقود (Fuel Trim) : +9.4 % (Normal : -10% .. +10%) [WARN]

نقاط لم يتم فحصها (3 من أصل 110)

[حرج — لم يُفحص] 2. الوثائق والهوية : هل الاسم في البطاقة الرمادية يطابق بطاقة هوية البائع الحاضر أمامك؟

- 1. قبل المعاينة : هل سألت البائع هاتفياً عن الأجزاء المعاودة في الصبيغة (الراكور / الفوال) أو المستبدلة؟
- 1. قبل المعاينة : بهذه الكيلومترات، هل يعرف البائع تاريخ وكيلومترات آخر تغيير لطقم التوزيع (La chaîne / Courroie)؟

إجمالي تكلفة الإصلاح والتفاوض على السعر

إجمالي تكلفة الإصلاح التقديرية: 65 000 DZD (6.5 مليون سنتيم)

السعر المطلوب من البائع: 235 مليون سنتيم ← العرض المقترح بعد خصم الإصلاحات: 228.5 مليون سنتيم (2 285 000 DZD)