Cimatron 15.0 SP4P3 修正内容


CAD

1. コンフォーマル冷却設計でエラーが発生する場合がある問題を修正。

NC


- 1. 隅部加工セグメント編集で Cimatron が強制終了する問題を修正。
- 2. 加工シミュレーション (クイック) で偏差が正しく表示されない問題を修正 (下図参照)

SP4P2 以前の偏差表示



食い込みの無い箇所も黄色や赤で表示されている

SP4P3 での偏差表示



V14以前と同様の表示になります