Cimatron 15.0 SP2P4 修正内容

全 般

1. 古いファイルが読み込めない場合がある問題を修正。

データインターフェイス

1. 「指定によるエクスポート」で 3D PDF が出力できない問題を修正。

アセンブリ

- 1. アセンブリ切り取りで方向矢印が表示されない問題を修正。
- 2. コンポーネントを配置して移動すると、拘束が解除される場合がある問題を修正。
- 3. 切り取りマネージャを使用して既存のパーツを追加すると、システムエラーが発生する場合がある問題を修正。

製図

- 1. 寸法線でテキストサイズを変更すると、システムエラーが発生する場合がある問題を修正。
- 2. 2つの接線の間に交点が作成できない場合がある問題を修正。

NC

1. ローカル 3X で正しい結果が得られない場合がある問題を修正。

Cimatron 15.0 SP2P3 修正内容 (SP2P4 に含まれる)

全 般

1. HASP ドライバーを更新。 (Windows 10 バージョン 2004 対応)

CAD

- 1. スケッチャで、トリム(分割) /延長が正しく機能しない場合がある問題を修正。
- 2. シェル内部ボリュームを実行すると、システムエラーが発生する場合がある問題を修正。

アセンブリ

- 1. コンポーネント追加で、カウント (#1, #2 など) が正しくない場合がある問題を修正。
- 2. BOM (本来表示されるべきではない場所) に小数点文字が表示される場合がある問題を修正。

NC

- 1. NCプロセスマネージャで、工具補正を使用した手続きに✔マークが付かない問題を修正。
- 2. 変換手続きで、ミラー後にダウンカット/アップカットが保持されない場合がある問題を修正。
- 3. マシンシミュレータで、5 軸位置決め荒加工およびマイクロミーリングの動作が長すぎる場合がある問題を修正。