บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด

FARMCHOKCHAI CO., LTD. สาขาที่ออกใบขอชื้อ คือ

สำนักงานใหญ 📝 สำนักงานฟาร์ม ใบขอซื้อ

ผู้ขาย/NAME :

MO. EUINNOSIINSOIMOS

เมขทีเอกสาร:

PRE64110014

วันที่สั่งชื้อ :

10/11/2564

ว้ามที่ใช้ :

แผนก : น.ผลิตพ์ขอาหาร CR3

ล่าด้บ	รหัสสินค้า	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หนาย	รวมเป็นเงิน	สด็อคคงเหลือ	ภคาเก่า @	รหัสรถ
1	S01-R0009	ลกหมากคันเกียร์ CE 14048	งาน	2.00	540	1080			CH-09-25 (5)
2	S01-R0009	ลูกหมากคันเกียร์ ลูกยาง R29936	งาน	2.00	143	366			CH-09-25 (5)
3	S01-R0009	ลูกหมากคันเกียร์ แหวนล็อค L4035T	งาน	2.00	300	600		0	CH-09-25 (5)
4	S01-R0009	ลูกหมากคันเกียร์ บู้ชคันเกียร์ L4027T	งาน	2.00	476	952.			CH-09-25 (5)
		ลูกหมากค้นเกียร์							
		blesoning, ack we	เอาสาราย	Somes	Anova	Maso			

เหตุผลและความจำเป็น :

สาเหตุที่ส่งขอม ขินเกษตร ฮันเนื่องจากราคาผ่าเกียร์ของใหม่ค่อนข้างสูง(สามหมื่นกว่า)

และทางขึ้นเกษตรมีโรงกลึงและข่างที่สามารถช่อมแชมของเด็มได้จึงใต้ส่งชุดฝาเกียร์ไปข่อมซึ่งมีความคุมค่ามากกว่าหลายเท่า

4404 10-11-64 AMMO เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ผู้จัดการฝ่าย ห้วหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน ผู้จัดทำ ผู้ช่วย/ผู้จัดการ 309 n 16 111/6 1 10.11 600 (5881 CC6) (58511 CC7) 10/11/11

บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด

FARMCHOKCHAI CO.,LTD.

สาขาที่ออกในขอซื้อ คือ

สำนักงานใหญ่ 🖊

ผู้ขาย/NAME :

สำนักงานฟาร์ม

ใบขอชื้อ

เลขทีเอกสาร : PRE64110014 วันที่สั่งชื้อ : 10/11/2564 วันที่ใช้ : แผนก : น.ผลัดพ์ขอาหาร CR3

ล่าดับ	รหัสสินค้า	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราดา/หนาย	รวมเป็นเงิน	สล็อคคงเหลือ	ภคาเก่า @	รหัสรถ
5	S01-R0009	ปะเก็น L61964	งาน	2.00	283	506			CH-09-25 (5)
6	S01-R0009	ลูกหมากคันเกียร์ ลูกยาง L26448	งาน	1.00	78	78			CH-09-25 (5)
7	S01-R0009	ลูกหมากคันเกียร์ ลูกยางR26375	งาน	1.00	97	97			CH-09-25 (5)
8	S01-R0009 S01-R0009	ลูกยางR26287 ปั้นล๊อก 34H251	งาน งาน	4.00 2.00		212	**		CH-09-25 (5) CH-09-25 (5)
10 11	S01-R0009 S01-R0009	ยางครอบคันเกียร์ L31055 ลูกยาง A3917R	งาน งาน	2.00 2.00	177	30 354			CH-09-25 (5) CH-09-25 (5)
12	S01-R0009	ลูกยาง R375R	งาน	2.00	54	122			CH-09-25 (5) CH-09-25 (5)
13 14	S01-R0009 S01-R0009	สกรู CE14055 บู้ชเบ้าลูกหมากฝาเกียร์	งาน งาน	2.00	102	200 2100			CH-09-25 (5)

เหตุผลและความจำเป็น :

สาเหดุที่ส่งช่อม ชินเกษตร อันเนื่องจากราคาฝ่าเกียร์ของใหม่ค่อนข้างสูง(สามหมื่นกว่า) // / และทางชินเกษตรมีโรงกลึงและช่างที่สามารถช่อมแชมของเดิมไต่จึงได้ส่งชุดฝ่าเกิยร์ไปช่อมชื่งมีความคุ่มต่ามากกว่าหลายเท่า

Travalutandarican cela celacatem inter traspassant intering in intering

ผู้จัดทำ ผู้จัดการฝ่าย เจ้าหน้าที่จัดชื้อ ผู้ช่วย/ผู้จัดการ ห้วหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน รัชชับ CC7)

ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินเกษตรแทรคเตอร์

ที่อยู่: 83/1 ถนนชลบุรี-บ้านนึง คำบลบ้านนึง อำเภอบ้านนึง จังหวัดชลบุรี 20170 เบอร์โทรสำนักงาน และ แฟกซ์: 038-443686 เมื่อถือ: 081-6649755

E MARL: chinkasert.tractor@gmail.com เดขที่ระจำตัวผู้เสียภาษี: 0203530000769

ใบเสนอราคา

mi.

6410/019

หน้าที่:

เอชที่ด้างดิง:

วันที่: 19 ตุลาคม 2564

กำหนดขึ้นราคาถึง: 3 พฤ**ศจิกายน 2564**

ข้อมูลลูกค้า

io:

บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด

ATTN: กุณบุญธรรม

nag.

169 หมู่ 2 อนนมิตรภาพ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

ชำระเงินสดในวันส่งมอบงาน

กำหนดส่งขอบ:

ลำดับ	เบอร์อะไหล่	รายกะเอียด	อำนวน	าา	กาต่อหน่วย		ราการ วม
7	CE14048	ลูกหมากคันเกียร์	2	B	540.00	B	1,080.0
~2	R29936	ดูกยาง	2	B	183.00	B	366.0
3	L4035T	แหวนถือก	2	B	300.00	B	600.0
4	L4027T	บู๊ซคันเกียร์	2	B	476.00	В	952.0
5	L61964	ประเก็น	2	B	283.00	В	566.0
A	R26448	ลูกขาง	1	B	78.00	В	78.00
7	R26375	ลูกขาง	1	В	97.00	В	97.00
8	R26287	สูกขาง	4	В	53.00	В	212.00
9	34H251	ปิ้นถือก	2	В	15.00	В	30.00
10	L31055	ยางครอบคันเกียร์	2	B	177.00	IB	354.00
11	A3917R	ลูกขาง	2	B	61.00	В	122.00
12	R375R	ลูกยาง	2	B	54.00	В	108.00
13	CE14055	สกรู	2	B	102,00	В	204.00
14		บุ๊ซเบ้าลูกหมากฝาเกียร์	2	В	1,200.00	В	2,400.00
າຍມາເພີ:				ช์ หวามเรี	ານຮ່ວນ	B	7,169.00

BOHLOGINES

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % จำนวนเงินสุทธิ

501.83 B 7,670.83 เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสามสตางค์

ขอแสดงความนับถือ

การดอบรับใบเสนอราคา (กรณีใม่มีใบสั่งชื่อ กรุณาองนามตอบราแพื่ออื่นอันการสั่งชื่อ)

ข้างเข้ารับทราบราคาและเงื่อนใจตามใบเสนอราคานี้


Patcharapa S.

ผู้สนอรากา

ผู้มีอำนาจสั่งขื้อ

วันที่

รหัสรถ	ยี่ห้อ/รุ่น	เลขแชสซี	เลขเครื่องยนต์	เลขทะเบียน
9-25	JOHN DEERE 3350	LO3350G63501	CD6359D773228	
วันที่	รายการฆ่อมบำรุง	จำนวน	รหัสอะไหล	หมายเหตุ
12/2/61	เปลี่ยนแผ่นคลัทช์	1 แผ่น		
	เปลี่ยนจานกดคลัทช์	1 ຕັວ		
	เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์	1 ตลับ		
	เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์	1 ตลับ		
	ช่อมฝาเกียร์	1 ฝา		
	ส่งเพลาคลัทช์ไปทำบาลูกปืน	1 ท่อน		
	เปลี่ยนเสือเบรค pto	1 ຕັວ		
	เปลี่ยนแผ่นเบรค pto	1 แผ่น		
	เปลี่ยนแหวนลูกสูบเบรค pto	2		
	เปลี่ยนแผ่นคลัทช์ pto	8 แผ่น		
	เปลี่ยนแผ่นเพลดรองคลัทฆ์ pto	8 แผ่น		
	เปลี่ยนแหวนลูกสูบคลัทช์ pto	1 ตัว		
	ถอดชาร์ทปั่มออกมาเช็ค	1 ลูก		b.
	เปลี่ยนปะเก็นต่อท่อนคลัทช์พร้อมโอริง	1 บุด		
	เปลี่ยนดอร์บาร์	1 ท่อน		เครมเทรดสีคิ้ว
5/10/61	เปลี่ยนสายไฮโดรลิคที่กระปุกพวงมาลัย	4 เส้น		
	เดิมน้ำมันไฮโดรลิคเพิ่ม	10 ลิตร		มณเทียร
18/6/62	เดินสายไฟใหม่ทั้งหมด	1 คัน		
	ใส่ไฟสปอต์ไลท์ LED หลังคาสองข้างหน้า	2 ดวง		·
	ใส่ไฟสปอต์ไลท์ LED หลังคาส่องข้างหลัง	1 ดวง		
	ใส่สายดึงดับใหม่	1 เส้น		
	เปลี่ยนไดชาร์จใหม่	1 ลูก		
	เปลี่ยนกรองแก้วดักน้ำใหม่	1 ลูก		
	เปลี่ยนคอลโทรภายนอกใหม่	1 ตั้ว		
	เปลี่ยนสายคอลโทรภายนอกใหม่	4 เส้น		มณเทียร



05/มิย/63 เปลี่ยนแบดเตอร์รี FB 135L		2 ลูก			มณเทียร		
12/มิย/63	2/มิย/63 เปลี่ยนข้องอ 90 ที่ปีใฮโดรลิค [ตัวแรงดันสูง] เดิมน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำอีชูซู		ตัว กระป๋อง		็มณเทียร	อภิชาติ	
28/6/63	เปลี่ยนคันเข้าเกียร์ เปลี่ยนลูกบอลหัวเกียร์	100	ตัว ตัว	L 35485 AL 52896			
	เปลี่ยนสแนบริงล์อคคันเกียร์ เปลี่ยนถ้วยรองสแนบริง		ตัว ตัว	L 4035 T L 4027 T			
	เปลี่ยนลูกบอลคันเกียร์ เปลี่ยนปริ้นม้วนล็อคลูกบอล	2	ตัว ตัว	CE 14048 34H251	มณเทียร		
20/7/06	เปลี่ยนสายพาน เบอ8600	1เส้า	ı	8 -7.7	อภิชาต		