EQUIPOS CON	EQUIPOS CON FALLAS CONCURRENTES	URRENTES							
ENERO - FEBRERO	Q.								
USUARIO	EMPRESA	EQUIPO	MARCA	SERIE	FALLA	CANTIDAD	Ingeniero que atendió	TICKET	FECHA
					Requieren un mantenimiento preventivo los Aires Acondicionados ya que los filitos se encuentran demasiado sucios los cual repercute en el enfriamiento del centro de datos, actualmente la temperatura esta en 23° C	1	Jose Alberto Jonguitud Gallardo	13-23	1/18/2013 21:07:
GABRIEL VASQUEZ LOPEZ	PEMEX	Ą	STULZ	0530020660/03 1	AA no enfría solo hecha aire.		Jorge A	13-54	2/28/2013 13:22: 49
				2011-3664-A	Se encontró una fuga de refrigerante en la conexión mecanica del presostato de uno de los circuitos del equipo DATA AIRE DE 20 tr, La cual la presión de dicho circuito no tardara en bajar y deshabilitara la operación de este circuito.			13-48	2/20/2013 18:06:
Cruz Garcia Miguel Ange	PEMEX	AA	DATA AIRE	2011-3663-A	sistema se protegió en el interruptor principal.	1		13-53	2/27/2013 16:30: 10
					Se tuvo una falla de energía eléctrica , desde entonces aparece un mensaje del 10% en pilas y no avanza.		ALEJANDRO MONROY	13-15	1/16/2013 9:07:56
Jose Juan Soriano Ruiz	PEMEX	UPS	APC	PD0635160101	Equipo manda alertas en fallo de tarjeta de comunicación externa y en la tarjeta de monitoreo de baterias	1	RO	13-43	2/12/2013 13:07: 58
San Vicente Rico	DESARROLLO				Falla de aa Alartas a nartir de las 12:30, "estado anormal"			13-25	1/20/2013 18:43: 19 2/08/2013 13:05:
Edgar	IDESA SA DE CV	Ą	APC	UK1016110659	Alerias a pariii de las 12.30 estado anomía		Julio Lala / Joel Lara	13-39	2/06/2013 13:03.
					AA no enfria			13-13	1/13/2013 12:14: 05
					AA no enfria		Martin Vazquez	13-24	1/19/2013 8:34:47
Roberto Orozco Navarro	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$	APC	YK0734111406/N0L	1 chiller, fallo y el aire dejo de funcionar están llegando alertas "inRow RC: Fluid flowmeter fault exists".	<del>-</del>		13-40	2/09/2013 17:30:
MARZO - ABRIL									
USUARIO	EMPRESA	EQUIPO	MARCA	SERIE	FALLA	CANTIDAD	Ingeniero que atendió	TICKET	FECHA
					De manera constante se alarma por "BAJA PRESION" y el día de hoy detectamos aqua en el piso		jorgue jonguitud	13-71	3/15/2013 9:28:01
Ing. Gabriel	) !: !	< <	ν :: L	. 1000000000000000000000000000000000000	Se reporta fuga de agua en Aire Acondicionado marca: Stulz de 15 TR, dicho equipo se entra en planta alta y debido a la fuga hay filtración mojando el platón el cual estuvo a punto de caerte a una persona, Agradecere lu apoyo a la mayor brevedad ya este clima esta operando como maestro y es crítico apagarlo.  Así mismo agradeceré revisar los demás drenes de agua	*			4/00/2014 2 0.4 0.40-67
אמשלתבר בסטבר	FEMEA	{	200		MUESTRA: Water Alarm, Y REVISIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA		puguitud		3/06/2013 11:14:
: : :					Presenta alarma de agua			13-66	3/10/2013 10:43: 21
Ing. Gabriel Vásquez López	PEMEX	AA	STULZ	0530030927/07 2	Equipo con alarma , aparece el siguiente mensale: alarma de Agua	2	Jorge Jonguitud  2 Gallardo	13-92	4/17/2013 15:51:
					no se puede inonitoreal el equipo que tiene la siguiente uneccion http://142.127.50.10/index.htm?myLevel=logout, del arreglo de Aires acondicionado este equipo es el primario.		Jorge A. Jonguitd Gallardo	α c	3/04/2013 17:36: 45
					MUESTRA: Humidifier Fail, Y REVISIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA		nguitud	13-61	3/06/2013 11:08:
					Se alarmo por alta presion y se apago por que existe aceite regado en el piso		nguitud	13-65	3/10/2013 10:31:
Ing. Gabriel Vásquez López	PEMEX	AA	STULZ	0530030927/07 3	AA rechina demasiado la banda del motor	c	allardo	13-93	4/17/2013 15:53: 28

					EQUIPO ALARMADO				
					Relay output at normal stay exit.			13-100	4/23/2013 15:53: 08
	OLIOABARAIO				Equipo alarmado	ı			
Ing. Edgar San Vicente Rico		Ą	APC	UK0936211047	Critical - InRow RC: Cooling failure exists.	•	Juan Pablo Procopi	13-107	4/30/2013 17:01:
NG					FALLA EN MODULO DE PODER		Erik Daniel Cahue Ramirez / Erick Lugo Aguilar	13-67	3/13/2013 19:41:
EPIGMENIO MAR	PEMEX	UPS	APC	ZA0625010096 PD0638160050	Marca falla en Display: UPS EN BYPASS		ERICK LUGO 1 AGUILAR	13-78	3/30/2013 9:28:25
							Ingeniero que		
USUARIO	EMPRESA	EQUIPO	MARCA	SERIE	FALLA	CANTIDAD	atendió	TICKET	FECHA
					1Presenta rechinido en las bandas. 2Revisar las tarjetas de comunicación del equipo libert que varias envían el siguiente mensaje. Communication Lost - Failure - CLIMA LIEBERT 2 SITE PB (142.188.38.7)		REYNALDO GARCÍA CENTENO	13-126	5/16/2013 8:06:25
ING. MIGUEL GONZALEZ SILVA	PEMEX	₹	STULZ	0530030927/06-2	Esta tirando aceite un comprensor		José del Carmen Pérez Aguilar	13-140	5/28/2013 13:35:
					Equipo apagado , se boto el gas de compresor		-Jorge Jonguitud - Erik Lugo - Ricardo Moreno, alberto lopez gomez		5/02/2013 18:15:
-					Equipo esta congelado, esta tirando agua		Jorge A. Gallardo	13-123	5/14/2013 12:13:
Ing. Gabriel Vásquez López	z PEMEX	AA	STULZ	0530030927/07 4	Equipo presenta zumbido y vibración fuera de lo normal.		2 Jorge A. Gallardo	13-129	5/17/2013 13:07:
OINO									
USUARIO	EMPRESA	EQUIPO	MARCA	SERIE	FALLA	CANTIDAD	Ingeniero que atendió	TICKET	FECHA

NOTA: ESTE MES NO PRESENTA EQUIPOS CON FALLAS CONCURRENTES