

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 26/03/2021 21008270 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 2.1.1.c.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Usure excessive de l'axe de sortie 25/05/2021 2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations D NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET Contre-visite ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE SUSPENSION: Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG 7.1.2.c.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : N° D'AGRÉMENT : S080C091 Ceinture de sécurité non conforme aux exigences ARG 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau (9) RAISON SOCIALE: SAS AUTOBILAN BEAUCAMPS LE VIEUX susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV (3) COORDONNÉES : LIEU DIT DE LA FERME 80430 BEAUCAMPS LE VIEUX Défaillances mineures : Tél: 0322462947 2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé D (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES): Système de projection légèrement défectueux AVD 080F1102 N° D'AGRÉMENT : 4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse AR 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA NOM ET PRÉNOM: QUILLENT Alexandre PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse SIGNATURE: 4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou IDENTIFICATION DE VÉHICULE endommagé ARG Date de l'ère mise 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG (2) Immatriculation et pays Date d'imp atriculation en circulation 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion AVG, C, AVD AV-226-RJ (F) 6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle 25/06/2010 27/10/1993 d'une partie du châssis G, ARG Marque 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément Désignation commerciale endommagé ARD **PEUGEOT** 205 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, ARD, AVD, ARG (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux VF320AA9225219851 VP 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV 7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Énergie Type/CNIT Ceinture de sécurité endommagée ARD 20AA92 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

307664

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	AVAN +14.6	D m/km	G	ARRIERI	Ē D
Dissymétrie suspension (≤ 30%)):	2 %			9 %	
Forces verticales :		597 daN		363 da	363 daN	
Frein de service Forces de freinage : Déséquilibre (<20%) : Forces de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (≥50 %) :	213 daN 213 daN 63 %	3 %	207 daN 207 daN	99 da N 99 da N	6 %	94 daN 94 daN
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %						

Émissions à l'échappement

Opacité (1.14 m-1) C1: 0.47 m-1 C2: 0.36 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.5 % -1.8 %