
Atividade: Partida Estrela-Triângulo

Faça o diagrama ladder para acionamento de um motor trifásico em partida estrela-triangulo, sem reversão, funcionando da seguinte forma:



• Condições para acionamento:

Chave 1 - NA: Inicia partida do motor com fechamento em estrela (energizando K1 e K6) e após 3 segundos comuta o fechamento do motor para triângulo (energizando K1 e K3);

• Condições de desligamento:

Contato Auxiliar NF de RT1;

Chave de Emergência (NF);

Chave de Desligar (NF).

Sinalização:

L1: Pronto para operara (motor desligado);

L2: Emergência acionada ou RT1 atuado;

L3: Lâmpada piscando durante partida em estrela e lâmpada acesa continuamente com motor fechado em triângulo.

- Fazer o intertravamento entre os contatores K3 e K6;
- Fazer o **selo** de acionamento do botão de partida.

TAGs

10.0: Liga (NA);

IO.1: Desliga (NF);

IO.2: Emergência (NF);

10.3: RT1 (NF).

Q1.0: Bobina de K1;

Q1.1: Bobina de K3;

Q1.2: Bobina de K6;

Q1.3: L1 (Pronto para funcionar);

Q1.4: L2 (Sobrecarga ou Emergência);

Q1.5: L3 (Motor ligado);