


ESTANDAR	SEGURIDAD DE TROQUELADO	CODIGO	SST-PD-ES-01
PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
LIDER	COORDINADORA SST	FECHA PUBLICACION	11/12/2017

MÁQUINA	TROQUELADORA	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Gafas de seguridad contra impacto.Botas con puntera de seguridad	 Guantes de Dril Con Carnaza (Tipo Jeans) o Guantes SOSEGA Hammer Protectores Auditivos de Inserción en Silicona Moldeable
RIESGOS	Golpeado porAtrapamientoRuidoIncendios	 Caídas al mismo nivel Contacto con elementos cortantes Proyección de partículas

ESTANDARES DE SEGURIDAD



- ✓ Retírese joyas (cadenas, relojes, anillos, pulseras) antes de iniciar la labor y manténgase libre de estas mientras se encuentre en el área de producción.
- ✓ Dé aviso, a su jefe inmediato sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en instalaciones, máquinas y operaciones de trabajo que puedan poner en peligro su vida o la de sus compañeros.
- ✓ Manipule los rollos de flejes utilizando siempre los guantes de dril con carnaza o hammer
- ✓ Al agacharse para coger el rollo de fleje mantenga la espalda recta y doble las rodillas. Levante el rollo manteniendo esta postura.
- ✓ Si va a levantar un rollo desde el nivel más bajo de la estantería, verifique que tenga un peso máximo de 25Kg, sino solicite la ayuda de un compañero.
- ✓ Mantenga el área de trabajo despejada.
- ✓ Verifique que la máquina donde va a montar el rollo tenga la bandera azul, la cual indica que la maquina esta lista para trabajar.
- ✓ Verifique que el cableado eléctrico de la troqueladora este sin empalmes y este encauchetado.
- ✓ Mantenga el cableado eléctrico alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o partes móviles.
- ✓ Revise que su ropa esté libre de grasa, solventes o cualquier sustancia inflamable, además que se encuentre completamente seca.
- ✓ Solo trabaje como máximo cuatro troqueladoras al tiempo, verificando el funcionamiento correcto de cada una.
- ✓ Manténgase alejado de las partes en movimiento.



industrias metalicas qoi s.a. productora de herrajes		
SEGURIDAD Y SALUD En el trabajo		

ESTANDAR	SEGURIDAD DE TROQUELADO	CODIGO	SST-PD-ES-01
PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
LIDER	COORDINADORA SST	FECHA PUBLICACION	11/12/2017



- ✓ Una vez accionado el pedal, retire el pie.
- ✓ Si quiere hacer algún ajuste, apague la máquina, espere a que se detenga la volante, retire el fleje y verifique la condición.
- ✓ Si requiere retirar algún retal de fleje que se haya quedado en el área del troquel, utilice las varitas o alambre: NUNCA UTILICE SUS MANOS.
- ✓ Mantenga el área del troquel libre de herramientas o cualquier elemento.
- Informe oportunamente al área de mantenimiento alguna condición de riesgo o falla en la maquina
- Cuando termine de operar la máquina, apague el suiche de mando.
- Utilice estopa para limpiar el lubricante y deposítelo en la caneca de color rojo.
- ✓ NUNCA limpie la maquina mientras se encuentre encendida y en funcionamiento.
- ✓ Verifique que el recipiente con la producción se encuentre libre de desgaste, puntas salientes o defectos que puedan causar algún tipo de lesión.
- ✓ Verifique que el recipiente con producción o chatarra tenga un peso inferior a 25 Kg, si es superior, solicite la ayuda de un compañero y/o utilice las ayudas mecánicas.
- ✓ Transporte la producción o chatarra en el recipiente, girándolos sobre el piso si el desplazamiento es corto.
- ✓ Limpie y organice su puesto de trabajo.
- ✓ Si requiere revisar la producción, utilice el talego, no exponga sus manos.
- ✓ Utilice únicamente el aire comprimido para limpieza de máquinas, piezas u otras funciones requeridas (Jamás sobre sí mismo).

FECHA	CAMBIO REALIZADO	RESPONSABLE
06/05/2017	Si Requiere revisar la producción, utilice el talego no exponga sus manos.	Andrés Vanegas Torres
30/10/2018	Cambio de términos y actualización de datos	Yesid Alejandro Giraldo Lopera