

ESTANDAR	SEGURIDAD DE TROQUELADO	CODIGO	SST-PD-ES-01
PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
LIDER	COORDINADORA SST	FECHA PUBLICACION	11/12/2017

MÁQUINA	TAMBOR DE DESGRANE				
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	 Gafas de seguridad contra impacto. Botas con puntera de seguridad Mascarilla 4 capas N95 	 Protectores Auditivos de Inserción en Silicona Moldeable Guantes poliéster 100% Camisa manga larga 			
RIESGOS	RuidoAtrapamiento con elementos móviles	Caídas al mismo nivelProyección de partículasManipulación manual de cargas			
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD					

- ✓ Verifique el estado de los elementos de protección personal y colóqueselos antes de iniciar la actividad.
- ✓ Retírese joyas (cadenas, relojes, anillos, pulseras) antes de iniciar la labor y manténgase libre de estas mientras se encuentre en el área de producción.
- ✓ Dé aviso, a su jefe inmediato sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en instalaciones, máquinas y operaciones de trabajo que puedan poner en peligro su vida o la de sus compañeros.
- ✓ Mantenga el área de trabajo despejada.
- ✓ Verifique que el cableado eléctrico del tambor este sin empalmes y este encauchetado.
- ✓ Mantenga el cableado eléctrico alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o partes móviles.
- ✓ Si requiere hacer algún ajuste, comprobación o medición, primero apáguela y asegúrese que se encuentra totalmente desenergizada.
- ✓ Al agacharse para alzar una canasta con producción e ingresarla al tambor mantenga la espalda recta y doble las rodillas, lleve la canasta al pecho y levántese manteniendo la misma postura haciendo el mayor esfuerzo con las piernas
- ✓ Verifique que la producción tenga un peso máximo de 25kg, sino solicite la ayuda de un compañero o la disminución de producción por canasta.
- ✓ Coloque la guarda de seguridad al tambor antes de ponerlo en funcionamiento.



ESTANDAR	SEGURIDAD DE TROQUELADO	CODIGO	SST-PD-ES-01
PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
LIDER	COORDINADORA SST	FECHA PUBLICACION	11/12/2017

 Mantenga el área de los extintores libre de obstáculos. Cuando termine de operar la máquina, apague el swiche de mando. Revise que su ropa esté libre de grasa, solventes o cualquier sustancia inflamable, además que se encuentre completamente seca.
 Asegúrese de tener iluminación suficiente para realizar el trabajo.

FECHA	CAMBIO REALIZADO	RESPONSABLE
18/02/2020	Creación de documento	Yesid Alejandro Giraldo L. Aura Ruiz Marín