

ESTANDAR	SEGURIDAD DE TROQUELADO	CODIGO	SST-PD-ES-01
PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
LIDER	COORDINADORA SST	FECHA PUBLICACION	11/12/2017

MÁQUINA	RECTIFICADORA	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Gafas de seguridad contra impacto.Botas con puntera de seguridad	 Protectores Auditivos de Inserción en Silicona Moldeable
RIESGOS	Golpeado porAtrapamientoRuidoCaídas al mismo nivel	 Contacto con elementos calientes Incendio Contacto directo con energía Proyección de partículas


ESTÁNDARES DE SEGURIDAD



- ✓ Verifique el estado de los elementos de protección personal y colóqueselos antes de iniciar la actividad.
- ✓ Retírese joyas (cadenas, relojes, anillos, pulseras) antes de iniciar la labor y manténgase libre de estas mientras se encuentre en el área de producción.
- ✓ Dé aviso, a su jefe inmediato sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en instalaciones, máquinas y operaciones de trabajo que puedan poner en peligro su vida o la de sus compañeros.
- ✓ Mantenga el área de trabajo despejada.
- ✓ Verifique que el cableado eléctrico de la rectificadora este sin empalmes y este encauchetado.
- ✓ Mantenga el cableado eléctrico alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o partes móviles.
- ✓ Verifique que el área se encuentre libre de líquidos inflamables o materiales combustibles.
- ✓ Verifique que el disco de rectificado se encuentre libre de fisuras, astillas y cuente con la guarda de seguridad posicionada.
- ✓ Mantenga una distancia de separación de 1/8 de pulgada entre la rueda rectificadora y el portaherramientas.
- ✓ Verifique que el portaherramientas quede asegurado para que se mantenga en su posición durante su uso.
- ✓ Rectifique siempre sobre el lado del disco.



ESTANDAR	SEGURIDAD DE TROQUELADO	CODIGO	SST-PD-ES-01
PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
LIDER	COORDINADORA SST	FECHA PUBLICACION	11/12/2017



- ✓ Manténgase alejado de las partes en movimiento.
- ✓ Asegúrese de tener iluminación suficiente para realizar el trabajo.
- ✓ Si requiere hacer algún ajuste, comprobación o medición a alguna máquina, primero apáguela y asegúrese que se encuentra desenergizada.
- ✓ Mantenga el área de los extintores libre de obstáculos.
- ✓ Cuando termine de operar la máquina, apague el swiche de mando.

FECHA	CAMBIO REALIZADO	RESPONSABLE
21/01/2020	Creación de documento	Yesid Alejandro Giraldo L. Aura Ruiz Marín