#### Paso 1 - Definir Requisitos

#### La maquina deberia

- 1. Llenar la tolva cada vez que esta detecte que la tolva llegó a un punto minimo en donde es relativo a estar vacio.
- 2. Accionar los cilindors neumaticos que detienen el contenedor cada vez que se ha llegado al punto de llenado del producto.
- 3. Llenar el contenedor cada que llegue a la seccion de llenado y hacerlo con respecto a un tiempo establecido.
- 4. accionar nuevamente los cilindros neumaticos cada que el contenedor está lleno.

Nota: El accionar los cilindros neumáticos depende de la situación y cada vez que se refiere a ello, puede ser para detener el paso y permitir que sigan los contenedores del producto en este sitio de la línea de producción.

## Paso 2 - Definir Rangos de Operación

Maximo y minimo de

Nivel en la tolva:manera interna conSensor de Posición embolo:Accionado y no accionado.Sensor de presencia recipiente:Está y no está el recipiente.

Paso 3 - Selecció	ón de sensores			
Variable	Rango	Tipo de sensor	Sensor seleccionado	Cantidad Entradas
Nivel en la tolva.		Ultra Sonido	UM30-213111   Sensores de distancia   SICK	

Sensor Pos. Embo.

NA
Sensor Magnetico
Sensor Capacitivo
Sensor Capacitivo

MZT8-03VPS-KRTS37 | Magnetic cylinder sensors SIC
CM30-25NPP-EW1 | Capacitive and magnetic proximi

Sensor Capacitivo CM30-25NPP-EW1 | Capacitive and magnetic proximi 2

Total: 7

#### Paso 4 - Selección de interfaces de mando eléctrico

Elementos a controlar Voltaje / Potencia Frecuencia Acti. Elemento Acti. Referencia Cantitdad Salidas

Motor producto Tolya 1.1 Kw a 220 V AC Alta Contactor estado solido 156-C3P20NAB

Nota: Debido a la cantidad de corriente que necesita la bobina del contactor, se acciona este

desde un rele auxiliar 700-SAZY5Z25

Motor mezclado Tolva 1,1 Kw a 220 V AC Baja Contactor Normal 300-AOT930 1

Nota: Debido a la cantidad de corriente que necesita la bobina del contactor, se acciona este desde un rele auxiliar

700-HA32Z24

4

1

Motor paso a paso dosi 160W a 24 V DC Alta Controlador <u>Driver Microstepper Motor</u> 2

Motoreductor Banda 373 W a 220 V AC Baja Contactor 2 polos **700-P000A22** 1

Nota: Ya que no existe en la tienda seleccionada para los elementos un contactor bifasico activable por el PLC, se usa un rele auxiliar que se active con 24 V DC y de

220 AC Baja Rele **700-HA32Z24** 

Cilindros x2de la electro valvula)AltaElectro ValvulaVálvula de doble bobina de2Baliza de 3 Colores10 W a 220 V ACbajaRele 3700-HA32Z24310

Caso Especial (puesta en marcha): Baja Contactor 300-AOKJ930

## Paso 5 - Seleccionar PLC, HMI

HMI Referencias

eMT3070B Welcome to Weintek.com

1W a 24 V DC (Potencia

PLC Referencia

2080-LC20-20QBBR Rockwell Product Summary Micro820 Controller (rockwellautomation.com)

Adicion de Modulo

2080-OB4 (x1) Rockwell Product Summary 2080 Micro800 System (rockwellautomation.com)

Total Salidas DI: 11
Total Entradas DI: 12

Switch Referencia

1783-BMS06SA Rockwell Product Summary 1783 Stratix Device (rockwellautomation.com)

## Paso 6 - Seleccionar la fuente

Fuente Rockwell
Elemento Potencia (W)

 PLC
 8,5

 HMI
 9,6

 Sensor nivel en la tolva.
 2,4

 Sensor Pos. Embo.
 4,8

 Sensor pres. Recip.
 4,8

 Total:
 30,1

 Corriente (A):
 1,254166667

Referencia: Rockwell Product Summary 2080 Micro800 System (rockwellautomation.com)

## **Fuente Swicheada**

Elemento	Potencia	(W)
Elemento	Potencia	(W)

Switch 48 Controlador Motor PaP 160 Electro Valvula 2 Total: 210 Corriente (A): Referencia: 8,75

FUENTE CONMUTADA 24VDC 10A S-250-24 - Industriales Andes S.A.S

# Paso 7 - Seleccionar elementos de protección

Lista de elementos	Potencia (W)	Tipo de protección	Corriente (A)	Referencia	
Fuente Swicheada:		240 Braker	10	Breaker Schneider Easy9 N	Monopolar 16 A 10ka 127-230 V C Riel   Mercado Libre
Controlador Motor PaP		160 Fusible	6,66666666	Bornera Porta Fusible 10x3	8 Para Riel Omega Riel Din.   Mercado Libre
Electro Valvula		1 Fusible	0,041666667	Bornera Porta Fusible 10x3	8 Para Riel Omega Riel Din.   Mercado Libre
Conexión directa a la li	inea:				
Motor producto Tolva		1100 Braker	5	Breaker Schneider Easy9 T	ripolar 10 A 10 Ka 230-400 V C Riel   Mercado Libre
Motor mezclado Tolva		1100 Braker	5	Breaker Schneider Easy9 T	ripolar 10 A 10 Ka 230-400 V C Riel   Mercado Libre
Motoreductor Banda Bi		373 Fusible	1,695454545	Bornera Porta Fusible 10x3	8 Para Riel Omega Riel Din.   Mercado Libre
Baliza de 3 Colores x3		10 Fusible	0,045454545	Bornera Porta Fusible 10x3	8 Para Riel Omega Riel Din.   Mercado Libre
Fuente Rockwell: eMT3070B 2080-LC20-20QBBR Sensor nivel en la tolva. Sensor Pos. Embo.		38,5 Braker 9,6 8,5 2,4 4,8 Fusible (Uno por los tres	0,354166667 0,354166667 0,1	y 2 Bornera Porta Fusible 10x3	it-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 3 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 50 kA (IEC 60
Sensor pres. Recip.		4,8	0,2	<u>'</u>	
Tipo Branch:		2881,5 Braker	13,09772727	Breaker Schneider Easy9 T	ripolar 20 A 10 Ka 230-400 V C Riel   Mercado Libre

## 1-Colección

Hoja	Descripción	Función	Situación	Revisión	Fecha	Creado por	Carpeta	Descripción de carpeta
01	Portada	=F1	+L1	0	2/04/2021	migue		
02	Listado de planos	=F1	+L1	0	2/04/2021	migue		
03	Sinóptico de cableado	=F1	+L1	0	2/04/2021	migue		
04	Esquema eléctrico - Potencia	=F1	+L1	0	2/04/2021	migue		
05	Driver motor paso a paso	=F1	+L1	0	2/04/2021	usuario		
06	PLC inputs	=F1	+L1	0	3/04/2021	usuario		
07	PLC outputs	=F1	+L1	0	3/04/2021	usuario		
08	Sensors and actuators	=F1	+L1	0	4/04/2021	santi		

REVISION Colección Grupo 2 0 0 2/04/2021 migue REV. SCHEME DATE CHANGES NAME User data 2 02 User data 1 LOCATION: CONTRACT: +L1 Armario principal

SOLIDWORKS Electrical









