**PROYECTO:** Trabajo de unidad Seguidor de Linea

**GRUPO:** Grupo 3

Apellidos y nombres	Rol	Actividad desarrollada	Problema encontrado	Solución propuesta	Puntaje (0-4)
Andhree Chavez Gutierrez	Armador/Soldador	Soldado de cables a 2 servomotores (potencia y señal) Ensamblaje del chasis y llantas	No teníamos mucho conocimiento en soldar los cablecitos, casi quemamos una parte de un servomotor.	Esmerarme en aprender como realizar una soldadura de los cablecitos correctamente	
Franco Santi Colque		Revisión de todas las piezas, organización del kit y ayuda en soldar los servomotores	Falta de un destornillador adecuado para micro-tornillos, por suerte la docente nos dio el destornillador	Traer todos los implementos necesarios propios para la siguiente clase	
Yovani David Ticona Miranda	(no asistió), pero el grupo lo va a hacer trabajar				
		Total			

Avance concreto	Nivel de avance	Observaciones y/o comentarios
Chasis armado sin soldar para identificar posiciones correctas de servomotores	15 %	Al intentar soldar uno de los servos, casi se quema la carcasa del
y ruedas.		conector por aplicar el cautín demasiado tiempo.
Desarmado posterior del servomotor para facilitar acceso a soldaduras.		El <b>ensamblaje en seco</b> fue útil para planificar el orden del montaje y
Se soldaron 2 servomotores (de 4) en terminales de señal y alimentación.		evitar errores en la fijación final.
Etiquetado de cables Vcc, GND, PWM para organización.		Requiere que el integrante ausente se reincorpore para equilibrar
Material inventariado para la siguiente sesión (cables, sensores, tornillería		carga de trabajo.
restante).		