$COD_EC_Framework$

1 开发环境

• 开发工具: Keil MDK-ARM V5.39, Visual Studio Code

• 软件环境: Window11

• 硬件环境: DJI RoboMaster开发板C型 (STM32F407IGHX)

• 编译工具: Arm Compiler v6.21

2 文件结构

1	COD_EC_Framework
2	Algorithm
3	Controller
4	Core
5	Drivers
6	MDK-ARM
7	Middlewares
8	Modules
9	——Tasks
10	LThird_Party


3 模块功能说明

3.1 IMU 惯性测量单元


• 参考哈尔滨工程大学创梦之翼战队惯导姿态解算项目。

适配常见问题:

- 1. STM32CubeMX添加DSP库
 - (a) 点击[Software Packs]/[Select Components],在[Software Packs Component Selector]窗口,勾选 [STMicroelectronicsX-CUBE-ALGOBUILD]/[DSP Library Library]/[DSP Library 1.3.0];




(b) 关闭[Software Packs Component Selector]窗口,在[Middle and Software Packs]/[X-CUBE-ALGOBUILD] 栏勾选[DSP Library Library];



(c) 此时在工程中默认添加的LIB文件为 arm_cortexM41_math.lib (Little endian on Cortex-M4), 而实际需求 为 arm_cortexM41f_math.lib (Little endian and Floating Point Unit on Cortex-M4), 后者支持浮点单元。


```
21069@saphyxia MINGW64 /c/EC/WorkSpace/COD_EC_Framework/Middlewares/ST/ARM/DSP/Lib (main)
$ pwd
/c/EC/WorkSpace/COD_EC_Framework/Middlewares/ST/ARM/DSP/Lib

21069@saphyxia MINGW64 /c/EC/WorkSpace/COD_EC_Framework/Middlewares/ST/ARM/DSP/Lib (main)
$ ls
arm_cortexM4l_math.lib arm_cortexM4lf_math.lib
```



2. malloc函数申请内存失败

在startup_stm32f407xx.s中默认分配的堆空间只有 0x0200 个字节,而在初始化扩展卡尔曼滤波器时所需要的空间超过了0x0200,需要在STM32CubeMX的[Project Manager]/[Project]/[Linker Settings]栏修改 Minimum Heap Size 的值以达到使用需求,修改后可在startup_stm32f407xx.s文件中的 Heap_Size 体现。



4 贡献

- 完善项目过程中,请尽量遵循以下设计原则和规范:
 - API 应用接口层对应应用接口,是一类功能的抽象,请不要在该层相关文件中定义实体变量;该层调用各组件层以实现功能;
 - Bsp 板级支持包面向底层组件,是唯一允许直接出现STM32HAL库函数的代码层;
 - 请不要跨层调用;
 - 请注意 代码规范 ,建议参考Google C++风格指南.
- 欢迎提交Issues和Pull Requests帮助我们改进。