

RELATÓRIO TÉCNICO DE ATENDIMENTO

Técnico: Sarah Costa
Data: 12/06/2026 16:12

Família: Chopeira
Categoria: Ajuste / Regulagem
Defeito: Equipamento não liga

Soluções Recomendadas

Solução 1

Fazer Sistema De Aterramento No Equipamento
Categoria: Sistema Elétrico
Similaridade: 0.92

Solução 2

Ajuste Do Controlador
Categoria: Sensores / Controle
Similaridade: 0.89

Solução 3

Ajuste No Sistema
Categoria: Ajuste / Regulagem
Similaridade: 0.89

Indicadores de Desempenho

Total de avaliações: 0
Feedbacks positivos: 0
Feedbacks negativos: 0
Taxa de aprovação: 0.00%
Precisão (Precision): 0.00
Recall: 0.00
Similaridade Média: 0.90