

Symptôme : Lumière ne s'éteint pas lorsque la porte est fermée, puis appareil émet un bip sans arrêt.

Diagnostic : Aimant de l'ILS n'est pas monté sur la porte.

Solution : Lors de l'installation de l'appareil, monter impérativement l'aimant de l'ILS de porte présent dans le kit d'encastrement livré avec l'appareil (photo 1).



Photo 1

Ci dessous, le visuel quand l'aimant n'est pas fixé sur la porte du réfrigérateur.



Ci dessous, la lumière qui ne s'éteint pas.



Ci dessous, le visuel quand l'aimant est fixé sur la porte du réfrigérateur.



Ci dessous, la lumière est éteinte.

