

Symptôme : Une fuite des eaux de condensats provenant du clip de fixation du bac peut être constatée.

Diagnostic : Sur le bac d'origine, le clip n'est pas n'est pas étanche (photo 1).

Résolution : Un nouveau bac de référence **4623980100** avec un clip 100% étanche est disponible (photo 2).

Photo 1




Photo 2



Liste des appareils concernés. Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer selon le marché			
7523820007	BSSA315K2S	7520220015	GSMI20330N
7523620010	BSSA315K3SN	7520220017	BLSA210M3SN
7524120005	BLSA310M3SN	7523820022	BSSA315E3SFN
7520220013	BLSA310M3SN		