


21/09/2026 : Ajout nouvelle note technique



Froid – Congélateur : Manque ou absence de refroidissement dans la partie supérieure de l'appareil.



21/09/2026 : Ajout nouvelle note technique



Froid – Combinés : Frottement de la poignée du tiroir supérieur du congélateur sur la charnière inférieure de la porte du réfrigérateur.



21/09/2026 : Ajout nouvelle note technique



Froid – Encastrable : L'habillage en bois de la porte du réfrigérateur entre en contact avec l'aimant de la porte du congélateur.

