

Notes techniques gamme sèche-linge

Sèche-Linge

Branchement du kit PAC de référence
2990605100

Sèche-Linge

Notice explicative pour le
raccordement sur évacuation
extérieure des eaux de condensation

Sèche-Linge

Leds du sélecteur de programme ne
s'allument pas, impossible de
sélectionner un programme

Sèche-Linge

Bip sans arrêt et voyant filtre clignote
en cours de fonctionnement

Sèche-Linge

Bruit de sifflement lorsque le
tambour tourne

Sèche-Linge

Méthode de contrôle d'un sèche-
linge Pompe A Chaleur

Sèche-Linge

SL Pompe à Chaleur :
Tableau de valeur des CTN.

Sèche-Linge

SL Condensation :
Tableau de valeur des CTN.

Sèche-Linge

SL Pompe à chaleur :
Appareil ne se met pas en fin de
cycle, rajoute du temps en fin de
cycle.

Sèche-Linge

Nouveau

SL Pompe à chaleur :
Bruit de sifflement lors de la
rotation du tambour.

Sensitivity: Public