



Bulletin de service : Déconnexion du robot via Wi-Fi après la mise à jour

Produit : 105C

Problème : Après la mise à jour vers la version 9.4.8, le robot se déconnecte du Wi-Fi.

1. Modes de fonctionnement concernés

- Tous les appareils 105C mis à jour vers la version 9.4.8

2. Symptômes signalés par les clients

Les clients peuvent signaler un ou plusieurs des éléments suivants :

- Après la mise à jour du firmware, le robot sera déconnecté de l'application. Essayez de vous reconnecter, il sera... échoué.
- Le robot est déconnecté et ne peut plus se connecter au Wi-Fi.

3. Dépannage initial

Cela est dû à une transmission de signal anormale dans le module réseau. Veuillez essayer les étapes suivantes : 1.

Veuillez redémarrer le robot.

2. Veuillez réinitialiser le robot en accédant à la page du plugin Roomba Robot, puis à Paramètres du robot, À propos de Roomba, Réinitialisation d'usine et suppression du robot (dernière étape dans l'application).
3. Réinitialisez manuellement les paramètres d'usine en appuyant longuement sur le bouton de nettoyage et le bouton d'accueil jusqu'à ce que le robot se réinitialise.
4. Reconnectez-vous au wifi

Si l'obstruction est levée et que le problème persiste → Fournir une vidéo de l'opération et le numéro de série, puis faire remonter le problème à l'équipe technique.
