BEFORE J11 CHECKLIST	
DESCRIPTION	STATUS
Remover as hélices (opcional o equipamento poderá ser acondicionado sem removê-las)	REALIZADO
Colocar protetor na lente da câmera e trava do gimbal	REALIZADO
Efetuar a limpeza do equipamento incluindo as hélices	REALIZADO
Acondicionar o material de forma a facilitar o seu pronto emprego	REALIZADO
Finalizar ocorrência no Registro de Voo Físico	REALIZADO
Informar o término da operação, caso tenha efetuado contato com algum órgão.	REALIZADO

## AFTER QRF CHECKLIST

Colocar controle para carregar (equipamento estando a temperatura ambiente)

Colocar baterias da RPA para carregar (equipamento estando a temperatura ambiente)

Efetuar a limpeza fina do equipamento incluindo se necessário as lentes das câmeras

Registrar no diário de voo qualquer intercorrência ou danos a RPA e seus acessórios

Baixar imagens dos cartões de memória da RPA para HD de Backup, PC ou Nuvem

Se tratando de Ocorrência: Fazer upload das imagens para o Google Fotos

Efetuar o Registro Virtual de Voo no Site bit.ly/arpcbmpr

Acondicionar o material em local adequado e de forma a facilitar o seu pronto emprego

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

## RECOMENDAÇÕES

Aguardar sempre que possível 10min entre cada voo

Aguardar no mínimo 30min após o voo antes de efetuar a Recarga da Bateria

Efetuar a limpeza do equipamento antes de acondicioná-lo

Evitar tocar a lente da câmera, e verificar seu estado após cada operação

Não fazer voos (incluindo pousos e decolagens) próximo a grandes estruturas

metálicas Evitar efetuar a calibragem da bussola próximo a grandes estruturas metálicas

Evitar utilizar a bateria da RPA com carga abaixo dos 30% para preservar sua vida útil

NÃO voar se o índice KP for superior a 5 (Utilize o App UAV Forecast para verificar)

NÃO voar se o vento ou rajadas for supeior a 35km/h

## EMERGÊNCIAS:

Caso surja alerta de bussola descalibrada durante o voo, POUSE IMEDIATAMENTE Caso a aeronave esteja em queda livre e irá colidir com pessoas efetue o corte dos motores