E - 17 - 2012

고전압 개폐장치의 정비에 관한 기술지침

2012. 6

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

o 작성자 : 충북대 안전공학과 김두현

o 개정자: 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 안전연구실

o 제·개정 경과

- 2009년 11월 KOSHA CODE 전기분야제정위원회 심의
- 2012년 4월 전기안전분야 제정위원회 심의(개정)

o 관련규격 및 자료

- BS6626 Code of practice for maintenance of electrical switchgear and control gear for voltages above 650V and up to and including 36KV
- IEC 60050-441 International electrotechnical vocabulary chapter 441 : switchgear, controlgear and fuses
- IEC 60694 Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards

o 관련법령·고시 등

-산업안전보건기준에 관한 규칙 제2편 제3장(전기로 인한 위험방지)

o 기술지칰 적용 및 문의

이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈 페이지 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2012년 6월 20일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

E - 17 - 2012

고전압 개폐장치의 정비에 관한 기술지침

1. 목적

이 가이드는 고전압 개폐장치를 조작하고 운영하는 작업자가 설비의 안전성을 확보하고 작업의 위험성을 감소시키기 위하여, 고전압개폐장치의 정비에 관한 기술적 사항을 기술함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 가이드는 1 kV 이상 36 kV 이하의 정격전압을 갖는 배전반 및 제어반의 정비에 관하여 적용한다. 다만, 배전반 및 제어반의 폭발방호에 관련된 사항은 제외한다.

3. 정의

- (1) 이 가이드에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
 - (가) "개폐장치(Switchgear)"란 일반적으로 보호 및 제어 장치의 개폐와 관련된 장치 등의 총칭으로 발전, 송전, 배전, 변전 및 변환에 관한 결합체, 보조물, 상자와 지지 구조 등에 관련된 장치들의 집합체도 포함된다.
 - (나) "제어장치(Controlgear)"란 전력계통에 연결된 전력설비의 제어를 위하여, 개폐 장치, 측정장치, 보호장치 등이 하나의 외함 또는 부속설비로 이루어 진 것을 말한다.
 - (다) "밀폐함(Enclosure)"이란 내부의 도체나 장치를 보호하고, 충전 부품에 사람이 우연히 접촉하는 것을 막기 위해 이용되는 상자 또는 외함을 말한다.
 - (라) "셔터(Shutter)"란 가동부의 접점이 고정 접점에 닿도록 허용되는 위치로부터 이것이 고정접점을 차폐하는 밀폐함 또는 분할의 한 부분이 되는 위치까지 움직일 수 있는 집합체의 한 부분을 말한다.
 - (마) "점검(Inspection)"이란 개폐기 및 제어기 등의 상태를 확실하게 평가하기 위한

E - 17 - 2012

진단 및 측정과 비파괴 시험과 같은 방법으로 보충되는 부분적인 분해를 추가 한 점검을 말한다.

- (바) "정비(Maintenance)"란 어떤 품목이 요구되는 기능을 수행할 수 있는 상태로 유지되거나 복원하려는 의도로 행하는 감독 업무를 포함한 모든 기술적, 행정 적 업무를 말한다.
- (사) "격실(Compartment)"이란 다른 물건의 접촉, 사고를 방지할 목적으로 모선이나 차단기 등을 다른 모선이나 기기에서 격리하여 수납하기 위해 만든 칸막이방을 말한다.
- (아) "차단기(Circuit breaker)"란 사람의 개입없이 정상적인 조건하에서 전원을 투입하거나 차단할 뿐만 아니라, 특정시간에 전류를 통전시키거나 단락과 같은 비정상적인 회로 조건하에서는 전류를 차단하는 개폐 장치를 말한다.
- (자) "진단시험(Diagnostic test)"이란 개폐기 및 제어기의 여러 특성을 측정하여 장치의 기능이 실행되는지 점검하기 위한 개폐기 및 제어기의 비교시험을 말한다.
- (차) "연동장치(Interlock device)"란 장비에서 하나 이상의 다른 장치의 위치나 동작에 따라 개폐 장치가 동작되도록 하는 장치를 말한다.
- (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규칙에서 정하는 바에 따른다.

4. 안전규칙과 절차

- (1) 사업주는 장비의 안전규칙과 절차의 수립, 적합한 전기설치 형태 및 장비의 동작과 정비의 안전한 접근을 위하여 차폐를 해야 한다.
- (2) 정비작업자는 스위치 조작이나 제어되지 않은 장비에 대해서는 주의가 필요하다.
- (3) 작업 중인 작업자의 안전을 확보하기 위해 상호 동의절차와 작업방법이 필요하며, 이를 위해 설치 규칙과 절차를 구체화하여야 한다.

E - 17 - 2012

- (4) 작업 중 예비 또는 비상발전기가 자동 또는 우연한 작동에 대한 예방조치가 이루어져야 한다.
- (5) 사업주는 정비와 시험 중인 장비의 안전한 작동을 위해 제조사 설명서에 근거하여 정확한 지시를 해야 한다.
- (6) 사업주는 절차들이 효과적으로 수행되도록 관리하여야 한다.
- (7) 정비작업자는 장비의 제어와 장비에 미치는 영향에 대하여 보고해야 한다.
- (8) 모든 작업자는 정비작업을 하는 동안 경고표지, 장비에 대해 구체적인 지시 또는 정비절차 동안의 임시설비에 대하여 주의해야 한다.
- (9) 도구, 예비부품 그리고 시험 기구는 목록과 대조하여 정기적으로 점검해야 한다.

5. 정비를 위한 접근과 격리

- (1) 장비의 정비시 주변과 항상 격리시켜야 하며, 전원의 차단상태를 확인하고 즉시 접지시켜야 한다.
- (2) 장치는 고압 또는 저압 전원이 재투입 되지 않는 사전대책을 세워야 한다.
- (3) 전압 검전기는 항상 사용 전 · 후에 확인해야 한다.
- (4) 사용 전에 장비의 접지를 확인해야 한다.
- (5) 활선도체를 포함하고 있는 밀폐함의 접근을 방지하기 위한 격벽은 상시 잠겨있어야 한다.
- (6) 전기작업 관리자는 장비의 불통상태, 정전상태 그리고 재투입을 방지하기 위한 적절한 보호수단을 확보해야 한다.

E - 17 - 2012

- (7) 안전한 작업 및 작업 중 비정상적인 도체의 충전을 방지하거나 활선 도체의 존재의 위험성을 경고하기 위해서 잠금장치, 경계표지 및 격벽을 사용한다.
- (8) 개폐기류는 ON 위치로 이동하지 못하도록 잠금장치를 해야 한다.
- (9) 밀폐함 내의 주회로 도체와 기타 충전단자는 비정상적인 접촉을 방지하기 위해 서 필요한 장소를 보호하고 경고표지를 식별이 가능하도록 부착해야 한다.
- (10) 계기용 전압기의 역전압 또는 계기용 변류기 2차측 개방으로부터 위험을 피하기 위해 특별한 주의를 해야 한다.
- (11) 접촉기는 전원 차단장치로 고려하여서는 아니 된다.

6. 정비를 위한 준비사항

6.1 일반사항

- (1) 정비되는 장비가 있는 작업 장소와 출입구는 장애물이 없도록 해야 한다.
- (2) 장비 또는 작업 수행과 관련된 예비부품, 도구, 기기, 격리막, 절연 도구, 휴대 접지장치, 장갑은 각각의 목적을 유지할 수 있도록 보관함에 보관해야 하며, 적절한 상태를 유지해야 한다.
- (3) 고정 및 휴대 조명은 안전한 접근과 작업에 필요한 밝기를 제공해야 한다.
- (4) 휴대 전기장비는 충분한 절연을 하여야 하며, 이중 절연구조를 취하거나 누전차 단기를 사용해야 한다.
- (5) 모든 휴대 전기장비들은 정기적으로 점검과 시험을 받아야 한다.
- (6) 전기 장비에 습기, 오물, 해충 등의 침입은 오작동과 위험을 초래하므로 침입 방

E - 17 - 2012

지 조치를 취해야 한다.

- (7) 모든 격실을 닫기 전에 이물질 등이 있는지 확인해야 한다.
- (8) 정비작업은 시작하기 전과 후에 전압 검전기를 사용하여 시험해야 한다. 그리고 모든 도체들은 단락접지를 하여야 한다.
- (9) 공기차단기 및 진공차단기와 연관된 작업에서 발생되는 소음의 영향으로부터 작업자를 보호하기 위하여 귀마개 착용 등의 사전예방 조치가 필요하다.

6.2 화재예방조치

- (1) 화재위험이 있는 곳 또는 화염이나 다른 열원이 있는 공정에서 가연성물질을 사용하는 곳에서 장비를 정비하는 작업자는 소화기 등을 갖추고 있어야 한다.
- (2) 작업자들은 휴대용 소화기기의 사용법을 훈련받아야 하고 추가적인 도움을 요청하는 방법을 알아야 한다.
- (3) 고정식 자동 소화설비가 설치되어 있다면 경고표지는 보호지역 출입구에 표시되어야 한다. 또한 작업자가 보호구역에서 작업할 때 자동으로 작동되지 않도록 주의해야 한다.
- (4) 전기장치 근처에서 사용되는 소화설비의 형태는 전기장치에 적합해야 하며, 사용 시 안전해야 한다.

6.3 시험 일반사항

- (1) 시험전압을 인가할 때 최소 전류 출력을 얻는 데 필요한 가장 낮은 값을 확보하기 위해서는 주의해야 하다. 장비가 전하를 충전하는 곳에서는 매번 시험한 후에 방전해야 한다.
- (2) 시험기기는 연결된 회로에 오동작이나 과도 전류의 유입 또는 반대극성의 결선

E - 17 - 2012

을 예방하도록 측정이 가능한 형태여야 한다.

(3) 시험기기 외함은 항상 접지해야 한다.

6.4 장비의 사용

- (1) 장비의 정비에 종사하는 작업자는 제조사 설명서를 숙지하고, 작업, 분해, 재조립 그리고 작동 복구 방법의 주요 참고 가이드로 사용해야 한다.
- (2) 새로운 장비는 전체 범위에 대하여 작동 점검과 시험에 관련된 세밀한 조사를 해야 한다.
- (3) 장비와 함께 제공된 설명서는 안전 준수 절차를 포함하고, 조절가능한 부품의 조작을 통하여 장비 상태를 기록해야 한다.
- (4) 모든 장비는 제조사가 정한 점검주기에 따라 점검을 받아야 한다.

7. 정비의 주기에 대한 사항

7.1 일반사항

- (1) 개폐기 접속, 방호 등의 역할을 수행하는 장비 부품은 금속 부식, 절연체 오염과 같은 먼지, 습기, 열화가 없도록 정기점검과 정비가 필요하다.
- (2) 개폐 빈도가 많은 상태에서는 장비의 형태에 따라 점검을 해야 한다.
- (3) 정기점검과 작동점검은 정기 계측과 함께 접촉 부품이 허용 상태임을 확인해야 한다.
- (4) 유입 또는 공기차단장치의 지속적인 관리를 위해 아크 차단 부품의 용량, 허용범위값 및 필수적인 조정에 관한 지시는 제조사 설명서를 참고하여야 한다.

E - 17 - 2012

- (5) 전력 및 제어용 반도체, 동종 부품과 조립품은 의도되지 않은 충격을 받지 않도록 주의해야 한다.
- (6) 먼지 등의 제거와 함께 일상점검과 정밀점검을 충분히 실시되어야 한다.

7.2 일상정비

- (1) 일상정비는 작동점검과 정기점검에 기초하여 계획해야 한다.
- (2) 점검시 과도한 손상이나 마모가 작동과정에서 발생하지 않아야 하고, 세부적인 정밀점검과 절연시험으로 접촉 시스템의 분해나 기구 관리에 대한 추가 필요성 이 없도록 해야 한다.
- (3) 일상 진단시험은 열화 가능성과 유지보수 기간의 결정을 위해 필요하다.

7.3 고장 후 정비

- (1) 고장 후 정밀점검 및 정비의 필요성과 범위는 고장전류의 크기, 고장 작동 횟수, 아크 소호재의 상태 그리고 아크제어 장치의 성능 등과 같은 항목에 따라 정할 수 있다.
- (2) 장기간 사용한 개폐기에 대한 특별한 주의가 필요하다.
- (3) 진공차단기 및 가스차단기 등 정비하기 쉬운 장비는 고장 후의 정비가 필요하지 않으며, 일상정비로 장비 상태를 관리한다.

7.4 기록

- (1) 기록은 정비주기를 정하는 데 필요하며, 정비를 실행할 때 관련 부품을 주의해야 한다. 기록은 장비가 설치되고 다음의 정보를 포함할 때 시작되어야 한다.
 - (가) 제조사의 세부사항, 특별히 설치된 장비의 명판, 일련번호와 회사주문번호 그

E - 17 - 2012

리고 설치일자

- (나) 제조사 안내서 그리고 지시되는 예비 부품 목록을 찾을 수 있는 장소
- (다) 마지막 정비 날짜, 당시 정비횟수 목록의 기록 또는 정비 횟수의 추정
- (라) 수행된 정비의 형태
- (마) 예상되고, 취해진 행동으로부터 변화된 장비의 상태 그리고 작동되고 있는 장비를 작동상태로 되돌렸을 때 주요 부품의 상태에서 발견되는 기록
- (바) 퓨즈 링크 형태와 비율의 세부사항, 그리고 계전기 조정
- (사) 최대 고장 수준의 세부사항과 변화
- (2) 고장이나 파손 등의 재발 방지대책을 수립하기 위하여 기록·분석되어야 한다.

8. 부품 교체 및 청결에 대한 일반사항

- (1) 소모성 예비부품, 분해도, 부품 목록은 정비작업자에게 쉽게 이용할 수 있도록 해야 한다.
- (2) 교체부품은 일련번호나 증명번호를 확인하고, 불량품이나 잠재적인 결함 부품을 사용하지 못하도록 주의해야 한다.
- (3) 장비의 정상적인 작동을 위해서 청결을 유지해야 하며, 강제 환기가 장애를 받지 않도록 해야 한다.
- (4) 덮개제거, 제동 가스켓 조인트 또는 문개방을 하기 전에 오염물, 먼지 등의 유입을 예방해야 한다. 그리고 내부 청결을 위해 진공청소기를 사용해야 한다.
- (5) 트래킹이 발생하지 않도록 절연물 손상에 주의해야 한다.
- (6) 오일 격실 청소는 가죽이나 스펀지를 사용하며, 면 폐기물은 사용해서는 안 된다. 천은 깨끗한 것을 사용하고, 굵은 섬유, 금속 섬유 등이 없어야 한다.
- (7) 청소나 탈지를 위해 솔벤트 사용이 가능한 곳에서는 장비와 적합해야 한다. 그리

E - 17 - 2012

고 화재나 독성 영향에 대한 예방대책이 필요한 곳에서는 불연성과 비독성 솔벤트를 사용해야 한다.

9. 덮개와 접속표시 주의사항

- (1) 덮개, 케이블 말단처리 등은 제거하기 전에 올바른 교체를 확인하고, 표시해야 한다.
- (2) 시험을 위해 만들어진 접속은 원상복구를 위한 재접속을 용이하도록 표시해야 한다.
- (3) 전원연결이 복구되고, 일시적인 연결과 표시는 장치가 전원공급으로 변환되기 전에 제거해야 한다.
- (4) 이동 가능한 플러그, 미끄럼 접속은 작동, 청결 및 과열 징후 여부를 확인해야 한다.
- (5) 유연한 접속은 소모성 징후와 유연성의 상실을 확인하고, 필요에 따라 보완조치를 시행해야 한다.

10. 정비와 절연시험에 대한 사항

10.1 일반사항

- (1) 절연 상태는 정기적으로 측정해야 하며 정비시 절연상태를 점검해야 한다.
- (2) 자기 등 모든 애자는 균열이나 다른 결함의 유무를 점검해야 하며, 접착, 적충절연물 및 다른 유기 절연물은 트래킹, 트리잉, 층간분리 또는 기계적 손상 징후를 점검해야 한다.

E - 17 - 2012

10.2 일상점검과 시험

- (1) 전극사이 그리고 전극과 접지사이의 절연저항 측정은 전원공급이 차단된 상태 하에서 절연 시험하는 것이 적합하다.
- (2) 판단을 용이하게 하기 위해서는 체계적인 시험과 기록방법이 필요하다. 시험 장비와 사용된 방법은 동일하게 적용해야 하고, 시험값은 일정 양식에 시험 당시의 온도와 습도 상태를 기록해야 한다.
- (3) 저항 시험을 할 때 1차 절연에 인가된 전압은 장비의 정격전압에 따라 다양하게 적용된다.(표 1 참조)

<표 1> 시험전압

장비의 1차 절연의	절연저항 시험을 위한
3상 정격전압	추천 시험전압(DC)
o 1 kV 미만	1 kV
o 1 kV 이상 ~ 3.6 kV 미만	2 kV
o 3.6 kV 이상 ~36 kV 미만	5 kV

- (4) 시험 후에 도체는 대지로 방전시키고 배선과 보조 부품의 절연저항은 DC 500V 를 초과하지 않는 전압에서 시험되어야 한다.
- (5) 배전반의 절연 형태로 사용되는 수지결합, 적충물질 그리고 자기의 저항측정의 결과는 물질의 표면 상태와 습도에 영향을 받으므로 절연시험은 절연체(애자) 표면의 외관 점검을 동반하여야 한다.

10.3 절연유

- (1) 열악한 환경조건은 절연유에 악영향을 주고 절연유의 오염은 유지보수 운용에 제한요소가 되어 제조사의 설명서에 근거한 일정 주기로 점검해야 한다.
- (2) 일반적 유지보수 시험으로 내전압 시험, 수분함유 시험, 산가도 시험을 실시하며,

E - 17 - 2012

보통 인화점 시험은 하지 않아도 된다.

(3) 절연유는 깨끗한 절연유와 사용된 절연유를 확실히 분리하고, 관리를 위해 확실 히 표기해야 한다. 그리고 사용 전에 조사하여 깨끗한 절연유를 사용해야 한다.

10.4 노출 단자 장비의 부싱

- (1) 유입 단자 부성의 오일수준은 정기적으로 점검하고, 두드러진 변화나 오일 누출의 징후가 있다면 제조사와 협의해야 한다.
- (2) 충전형 부싱의 저항측정은 습기 상태를 알 수 없으므로 매 5년마다 콤파운드 상부 공간에서 습기 침입의 징후에 대해 점검해야 한다.
- (3) 덮개가 제거된 곳은 접속부의 재조립에 주의하고 점검하는 동안 접지를 확인해 야 한다.

10.5 육불화황(SF₆) 가스와 아크간극

- (1) 압력게이지를 설치한 차단기에 대하여 SF_6 가스압력과 온도에 대한 정기점검을 실시하고 가스 누출량을 기록해야 한다.
- (2) 아크 혼은 안전하고 간극치수는 정확해야 한다.

11. 접지, 셔터 및 잠금장치의 정비

- (1) 노출된 모든 금속은 접지해야 하며, 접지는 기계적·전기적으로 견고해야 한다. 모든 접점 나사는 단단히 조이고 양호한 접점을 유지해야 한다.
- (2) 셔터와 잠금장치의 기계적 특징은 모든 상태에서 올바른 기능과 부적절한 작동 을방지하기 위해 점검해야 한다.

E - 17 - 2012

(3) 기계장치는 부식이 없어야 하고, 암나사 또는 잠금장치 등의 작동이 안전해야 한다.

12. 연동장치의 요구사항 및 정비

- (1) 연동장치는 다음과 같은 형태가 있다.
 - (가) 장비 설계에 결합되고, 안전조작과 관련된 표준 연동장치
 - (나) 연결된 설비의 안전한 작동과 관련된 응용 연동장치
- (2) 연동장치의 점검이나 정비를 위한 책임자는 필요한 지식과 설비 경험과 함께 연 동장치의 범위, 종류, 기능 그리고 목적을 이해해야 한다. 제조사 안내서와 관련 된 시설 도식은 참조해야 한다.
- (3) 연동장치의 정비는 다음 사항에 따라 실행한다.
- (가) 기계적 관점에서 모든 움직이는 부품은 청결하고, 적절히 기름칠 되어야 하고, 정확하게 작동되어야 한다. 마모 징후 또는 과도한 작동 징후는 점검 및 조사 되어야 한다.
- (나) 전기적 관점에서 모든 제어 권선은 손상의 징후를 조사해야 하며, 절연 상태가 불량하면 절연저항 시험을 실시해야 한다.
- (4) 기능시험에 대한 사항은 다음과 같다.
 - (가) 관련된 모선 또는 간선이 정전될 수 있는 곳의 모든 연동장치는 장비가 전원 공급으로 복구되기 전에 기능시험을 실시해야 한다.
 - (나) 기능점검은 연동 시스템이 계획된 작동순서를 이행할 뿐 아니라 필요할 경우 계획되지 않았거나 부적절한 작동의 예방을 위해 실시해야 한다.
 - (다) 연동장치 결점이 발견된 후 즉시 개선이 이행되지 않을 때에는 다른 수단에 의해 안전을 보장하는 조치를 해야 한다.

KOSHA GUIDE E - 17 - 2012

13. 환기, 과열 및 조명

- (1) 환기장치는 기류가 제한받지 않도록 해야 하며, 강제환기의 경우 기류 연동장치가 정확하게 작동하는지를 점검해야 한다. 필터는 필요에 따라 교체되거나 청소되어야 한다.
- (2) 난방기, 조명, 비상등 설비 및 저전압 공급을 위한 변경장비의 운전을 확인해야 한다.