

교반기 내부 작업 중 질식




제조업

액상효모 저장탱크의 교반기 날개를 교체하기 위해 작업자 2명이 탱크내부에 들어간 후 산소결핍에 의한 질식으로 1명 사망. 1명이 부상



- 작업 전 산소 · 유해가스농도 미측정
 - 저장탱크 내부에 환기가 이뤄지지 않고 액상효모가 발효를 지속하여 산소농도가 8% 이하
- 밀폐공간작업용 개인보호구 미착용
- ◉ 감시인 미배치





- 밀폐공간 내부 작업 중 산소농도 18% 이상 확보를 위한 지속적 환기 실시
- 2 공기호흡기, 송기마스크 등의 개인보호구 지급 및 착용
- 3 안전작업 여부를 확인하기 위한 감시인을 탱크 외부에 배치



작업 전 산소 및 유해가스농도 측정



밀폐공간 내 적정 공기 유지

준수해야 할 관련 법령

산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조 (밀폐공간 보건작업 프로그램 수립 · 시행 등), 제620조 (환기 등), 제621조 (인원의 점검) 제622조 (출입의 금지). 제623조 (연락). 제624조 (사고시의 대피 등) 제625조 (대피용 기구의 비치). 제626조 (구출 시 송기마스크 등의 사용)



교반기 내부 작업 중 질식

밀폐공간에 들어갈 때에는 작업 전 산소농도를 측정하세요!



