절연용 (고무)보호구의 선정, 사용 및 관리 등에 관한 기술지침

2022. 12.

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

- 작성자 : 안전보건공단 시스템안전부 정경록 과장
- 제·개정 경과
- 2022년 12월 전기안전분야 제정위원회 심의(제정)
- 관련규격 및 자료
- 산업안전보건기준에 관한 규칙
- 안전인증·자율안전확인신고의 절차에 관한 고시
- 보호구 안전인증 고시
- KS C IEC 60903 (활선작업-전기 절연 장갑)
- KS C IEC 60984 (활선작업-전기 절연 소매)
- ASTM F496 Standard Specification for In-service Care of Insulating Gloves and Sleeves
- ASTM F1236 Standard Guide for Visual Inspection of Electrical Protective Rubber Products
- 관련법규·규칙·고시 등
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2편 제3장(전기로 인한 위험방지)
- 관련법규·규칙·고시 등
- 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지(www.kosha.or.kr)의 안전보건기술지침 소관분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
- 동 설명서 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정본이 있을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.

공표일자: 2022년 12월 31일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

# 절연용 (고무)보호구의 선정, 사용 및 관리 등에 관한 기술지침

### 1. 목 적

이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 "안전보건규칙"이라 한다.) 제2편 제3 장(전기로 인한 위험방지)의 제3절(전기작업에 대한 위험 방지)에 따라, 전기작업 시에 사용하는 절연용 (고무)보호구의 선정, 사용 및 설치 등에 관련된 기술적 사항을 정함을 목적으로 한다.

# 2. 적용범위

이 지침은 사업장에서 전기작업 시 사용하는 절연용 (고무)보호구에 적용한다.

## 3. 용어의 정의

- (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
  - (가) "절연용 보호구"라 함은 노출된 충전부, 충전전로를 취급하는 작업 또는 그 인접한 곳에서 작업하는 경우, 감전으로부터 작업자를 보호하는 용도로 사용하는 절연용 장갑, 소매, 안전화 등과 같은 개인장비를 말한다.
  - (나) "전기 절연 장갑(Electrical insulating glove)"라 함은 감전으로부터 작업자를 보호하는 용도로 사용할 수 있는 것으로서 탄성중합체(Elastomer)로 만들어진 장갑을 말한다.
  - (다) "전기 절연 소매(Electrical insulating sleeve)"라 함은 상완(팔꿈치부터 어깨까지)을 전기 충격으로부터 보호하기 위해 전기 절연 장갑과 함께 사용되는 탄성 중합체로 만들어진 소매를 말한다.

- (라) "탄성중합체(Elastomer)"라 함은 약한 응력과 응력 방출에 의한 실질적인 변형 이후. 최초의 치수와 모양으로 급격히 되돌아오는 고분자 물질을 말한다.
- (마) "보증 시험 전압(Proof test voltage)"라 함은 절연의 전기 강도가 규정값 이상이라는 것을 확인하기 위해 규정된 조건 하에서 규정된 시간 동안 장갑에 가해지는 특정 전압을 말한다.
- (바) "내전압 시험 전압(Withstand test voltage)"라 함은 규정된 조건 하에서 전압을 인가할 때 장갑이 파열 방전 없이 견디는 전압을 말한다.
- (사) "최대 사용 전압(교류)"이란 보호계통(=시스템)의 실효값(rms) 전압 정격으로서 계통(=시스템)이 활성 상태일 때 안전하게 작업할 수 있는 최대 공칭 전압을 말한다. ※ 공칭전압: (다상 회로) 상-상 간 전압, (단상 회로) 상-대지 간 전압
- (아) "최대 사용 전압(직류)"이란 안전하게 작업할 수 있는 활선 계통(=시스템)의 최 대 공칭 전압을 규정하는 보호 장비의 직류 전압 정격을 말한다.
- (자) "시스템 공칭 전압(Norminal voltage of a system)"이란 설계 또는 규정된 계통(=시스템)에 적용되는 적정한 값의 전압 또는 계통(=시스템)을 지정하거나 구분하는데 사용되는 전압의 개략적인 값을 말한다.
- (차) "유해한 물리적 결함 또는 불규칙성"이란 균일하고 매끄러운 표면 윤곽을 저해하는 어떤 특징을 말한다. 예를 들면 핀홀, 균열, 기포, 절단, 전도성 함입 이물질, 주름, 집힌 자국, 공극, 눈에 띄는 물결 및 눈에 띄는 주형 자국 등이다.
- (카) "무해한 물리적 결함 또는 불규칙성"이란 제조 공정에서 내재된 어려움과 주형 결함으로 인해 내부 및 외부의 표면에 생기는 결함 또는 불규칙성을 말한다. 이 러한 결함은 물질의 돌출부, 압입 자국, 돌기, 함입된 이물질 또는 색상 번짐 등 으로 나타날 수 있다.
- (타) "오존무늬(Ozone checking)"라 함은 기계적 응력이 가해지고 있는 물질에 오 존으로 생성된 균열(Crack)을 말한다.
- (파) "오존(Ozone)"이라 함은 매우 활동적인 산소의 형상으로 코로나와 아크 또는 자외선에 의해 만들어진 것을 말한다.

(2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규칙에서 정하는 바에 따른다.

## 4. 일반 사항

사업주는 근로자가 충전전로를 취급하거나 그 인근에서 작업하는 경우 근로자에게 그 작업에 적합한 절연용 보호구를 착용시켜야 한다.

#### 4.1 보호구의 분류 및 선정

절연용 보호구는 최대사용전압에 따라 <표1>과 같이 6개 등급(장갑 6등급, 소매 5등급)으로 구분하며, 최대 사용 전압에 맞는 등급의 보호구를 선정해야 한다.

<표 1> 절연용 보호구의 등급에 따른 최대사용전압 및 고무 최대두께

등급	최대 사용	· 전압	고무 최대 두께(mm) <sup>주2)</sup>		비 고 <sup>주3)</sup>	
	교류(V, 실효값)	직류(V)	장갑	소매		
00 주1)	500	750	0.5	-	갈 색	
0	1,000	1,500	1.0	1.0	빨강색	
1	7,500	11,250	1.5	1.5	흰 색	
2	17,000	25,500	2.3	2.5	노랑색	
3	26,500	39,750	2.9	2.9	녹 색	
4	36,000	54,000	3.6	3.6	등 색	

주 1:00등급은 절연장갑만 해당

주 2 : (절연장갑 / 절연소매) 최소 두께는 내전압 시험에 합격할 수 있느냐에 의해서 정해 지며, 유연성 확보를 위해 장갑 또는 소매 평면 부분의 최대두께 지정

주 3 : (절연장갑만 해당) 「보호구 안전인증 고시」에 따른 등급별 색상 기준 (KS C IEC 60903 등급별 색상과 일부 상이함)

#### 4.2 보호구의 내성 및 특수 성능에 따른 구분

보호구의 내성에 따라 <표2>와 같이 분류하며, 내성 성능에 따른 분류는 접미사로 추가한다.

<표 2> 절연용 보호구 특수 성능

분류	내 성	절연장갑	절연소매
А	산	0	0
Н	기름	0	0
Z	오존	0	0
R <sup>₹1)</sup>	산성, 오일, 오존	0	-
S <sup>7-2)</sup>	기름 및 오존	_	0
С	초저온	0	0
F <sup>73)</sup>	누설 전류	0	-

주 1 : 분류 R은 내성 A, H 및 Z 특성의 조합임

주 2 : 분류 S는 내성 H와 Z의 조합임

주 3 : 분류 F는 긴 장갑 전용임

## 4.3 보호구의 표시

보호구는 보기 쉬운 측면 등에 압인 또는 기타 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시하여야 한다.

<표 3> 절연용 보호구 표시 내용

절연장갑	절연소매
기호(이중 삼각형)	기호 (이중 삼각형)
관련 표준 번호(KS C IEC 60903)	관련 표준 번호 (KS C IEC 60984)
제조사의 이름, 상표 또는 ID	제조사 상호, 상표 또는 식별
범주(=분류)	치수 (소(S), 중(M), 대(LG), 특대(XLG))
크기	등급 (0등급 ~ 4등급)
등급 (00등급 ~ 4등급)	"오른쪽" 또는 "왼쪽"
제조연월	제조연월

#### 4.4 보호구의 포장


- (1) 각 쌍의 장갑은 제조사 지침에 따라 운반, 취급 및 보관 시 장갑이 손상되지 않도록 적절하게 보호할 수 있는 충분한 강도를 지닌 개별 용기나 포장물에 담아 포장하여야 한다.
- (2) 용기나 포장물 외부에는 제조사나 공급자 이름, 등급문류, 범주, 크기, 길이 및 소매 끝단의 형태를 규정한 표시가 있어야 한다.
- (3) 운송에 적합한 포장 유형은 제조사가 규정하여야 한다.

#### 4.5 육안점검방법

#### 4.5.1 말기

- (1) 양손사이에 장갑과 슬리브의 내·외부 표면을 굴리는 방법으로 장갑과 슬리브 표면을 점검한다. 장갑과 슬리브의 점검 방법은 다음과 같다.
  - (a) 장갑이나 슬리브의 내부 표면을 살짝 꼬집는 방법으로 바깥표면이 굽어지면서 장갑이나 슬리브의 내부 표면의 갈라진 틈이나 잘림 또는 다른 결함 부분을 점검한다.
  - (b) 모든 바깥 부분의 점검이 다 끝났으면 장갑 또는 슬리브의 안쪽을 뒤집은 다음 상기의 방법으로 안쪽을 점검한다.
  - (c) 의심되는 부분은 고무를 손가락으로 잡고 부드럽게 꼬집어보거나 굴려보는 방법으로 세밀한 조사를 실시한다.
- (2) 장갑이나 슬리브는 안쪽이 뒤집혀 놓은 상태로 계속두면 안 된다.
- (3) 엄지와 손가락사이를 벌려 당기면서 인접한 엄지와 손가락 사이의 갈라진 홈 부분에 대하여 이상 여부를 점검한다.

<그림 1> 절연용 장갑 및 슬리브 말기



#### 4.5.2 부풀리기

- (1) 고무절연 장갑에서 천공이나 조그만 구멍들은 압력 공기로 장갑을 부풀게 하여 점검 한다. 부풀리기 점검 방법은 다음과 같다.
  - (a) 양손으로 장갑 입구의 모서리를 잡고, 입구를 밀봉하기 위하여 장갑을 나란히 잡아당긴다.
  - (b) 장갑의 목 부분을 장갑의 바닥 쪽으로 말아주고, 말려진 장갑 입구의 끝부분을 회전시켜 장갑을 꼰다.
  - (c) 장갑바닥과 손가락에 갇혀 있는 공기를 유지하기 위해 말려진 끝 부분을 한 손으로 잡는다.
  - (라) 부풀어 오른 장갑을 귀에 가까이 대고, 한 손으로 장갑바닥을 눌러 공기압을 상승시키면서 구멍에서 새는 소리를 듣는다.
  - (마) 점검이 끝나면 장갑에 갇혀있는 공기를 배출시킨다.

- (2) 무거운 장갑을 점검하는 방법은 다음과 같다.
  - (a) 장갑에 공기를 넣기 위해 평평한 표면 위에 장갑바닥 면이 올라오도록 장갑을 놓는다.
  - (b) 손가락으로 장갑 입구를 누르면서 접어 밀봉한다.
  - (c) 입구 끝부분을 봉한 상태에서 장갑 목 부분을 단단히 말아준다.
  - (d) 말린 입구 끝부분을 잡고, 45.2항 (1)호의 점검 방법에 따라 미세한 구멍이 있는지 점검한다.
- (3) 제품의 표면 점검을 위해 기계 장치인 장갑이나 슬리브 팽창기를 사용할 수 있다.
- (4) 장갑과 슬리브의 물리적 특성상 너무 부풀릴 경우 불량의 소지가 될 수 있으므로 과하게 부풀리지 않도록 주의한다. 장갑과 슬리브는 제품 정상 크기의 1.25배 ~ 2배 이상 늘리거나 부풀려서는 안 된다.

<그림 2> 절연용 장갑 및 슬리브 부풀리기 및 팽창





# 5. 절연 장갑

#### 5.1 제작 및 마감

- (1) 장갑의 내부 및 외부 표면에서는 유해한 물리적 불규칙성이 없어야 한다.
- (2) 다음과 같은 경우의 무해한 물리적 불규칙성은 수용 가능하다.
  - (a) 압입 자국, 돌기 또는 주형 자국이 재료의 신축 시 매끄러운 경로로 혼합되는 경향이 있다.
  - (b) 장갑을 감쌈 물질과 함께 접어서 늘릴 때 이물질이 위치에 남아 있다.
  - (c) 색상 번짐이 작업 부위 내부 표면에서 어떠한 방향으로도 1mm 이하이다.
- (3) 그립을 향상시키도록 설계된 장갑 바닥과 손가락 바닥은 불규칙하다고 간주하지 않는다.

- (4) 장갑은 모든 형식시험을 합격하여야 한다.
- 5.2 구조, 재료 및 성능
- 5.2.1 구조 및 재료
  - (1) 장갑은 탄성중합체로 만들어진다.
  - (2) 장갑의 표준 길이는 <표 4> 와 같이 한다.

			최대 두께(mm)				
등급		<del>1</del>	장갑	합성장갑			
00	280	360	_	_	800	0.5	1.8
0	280	360	410	460	800	1.0	2.3
1	-	360	410	460	800	1.5	2.8
2	-	360	410	460	800	2.3	3.3
3	_	360	410	460	800	2.9	3.6
4	_	_	410	460	800	3.6	4.2

<표 4> 절연용 장갑 표준길이 및 최대 두께

- (3) 장갑의 최소 두께는 내전압 시험을 합격할 수 있느냐에 의해서만 정해져야 한다.
- (4) 적합한 유연성을 얻을 수 있도록 장갑의 평평한 표면의 최대 두께는 <표 4>과 같아야 한다.

#### 5.2.2 성능

절연용 장갑은 "보호구 안전인증 고시(고용노동부 고시)" 및 "활선작업-전기 절연 장갑(KS C IEC 60903)"에 적합하여야 한다.

#### 5.3 절연용 장갑의 보관

#### 5.3.1 보관

장갑은 제조사의 지침에 따라 보관하되 압축하거나, 접거나 혹은 스팀 파이프, 라디

에이터 등의 인공적인 열원 근처에서 보관하거나 직사 광선, 인공광 등의 오존원에 노출시키지 않도록 주의를 기울인다. 10℃ ~ 35℃ 주변의 온도가 바람직하다.

#### 5.3.2 사용 온도

- (1) 표준 장갑은 주위 온도 -25 ℃에서 +55 ℃ 인 조건에서 사용한다.
- (2) <표 2>에서, 분류 C 장갑은 -40 ℃에서 +55 ℃ 조건에서 사용한다.

#### 5.4 점검 및 주의 사항

절연용 장갑의 사용 전 점검 및 사용 시 주의 사항은 다음과 같다.

#### 5.4.1 사용 전 점검

- (1) 사용 전 한 쌍의 장갑을 육안 검사하고 <그림 2>와 같은 방법으로 공기 시험을 한다. 장갑 한 개가 불안전하다고 판단되면 그 쌍을 사용하지 않는다.
- (2) 육안 검사 시, 손상으로는 핀홀, 관통, 균열, 절단, 화학물 흔적, 이물질 함입, 딱딱한 지점 등이 있으며, 이러한 손상 발견 시에는 사용해서는 아니 되며 검사 및 전기 보증시험(Proof Test)를 위한 시설로 보내야 한다.

# 5.4.2 사용 시 주의 사항

- (1) 장갑을 열이나 빛에 불필요하게 노출시키거나 그 완전성에 영향 미칠 수 있는 어떤 물질(오일, 그리스, 강산, 화합물 용제 등)과도 접촉해서는 안 된다.
- (2) 장갑 위에 가죽 보호 장갑을 착용하는 경우, 그 보호 장갑은 자연적인 형상으로 인해 내부 장갑이 변형되지 않도록 하는 크기와 형상을 지녀야 한다.
- (3) 장갑 위에 가죽 보호 장갑을 착용하는 경우, 가죽 보호 장갑은 내부 절연 장갑보다 짧아야 하며, 가죽 보호 장갑의 소매 끝단과 내부 장갑의 소매 끝단 상부 간의 최소 거리는 <표 5>에서 권고한 것 또는 작동 전압에 따라 권고되는 것 이상이어야 한다.

<ㅠ 5> 모ㅇ 장갑의 주매 끝난과 장갑의 주매 끝난 장무와의	근단과 장갑의 소매 끝단 상부와의 거리	장간	끝다과	수매	장간의	보호	< ₹ 5>	
------------------------------------	-----------------------	----	-----	----	-----	----	--------	--

등급	최소거리 (mm)	최소거리 (inch)
00, 0	13	1/2
1	25	1
2	51	2
3	76	3
4	102	4

- (4) 다른 목적으로 사용했던 보호 장갑을 장갑 보호 용도로 사용해서는 안 된다.
- (5) 보호 장갑에 구멍, 찢어짐 또는 기계적 보호 능력에 영향을 미치는 기타 결함이 있는 경우, 그 장갑을 사용해서는 안 된다. 또한 보호 장갑에 손상을 일으킬 수 있는 오염물이 없도록 주의를 기울인다.
- (6) 보호 장갑 내부면에 예리하거나 뾰족한 물체가 있는지 검사한다.
- (7) 오일, 그리스 또는 기타 유해한 물질과 접촉한 장갑은 작업 완료 후 신속하게 세척한다.
- (8) 사용 중에 젖거나 세척으로 인해 젖은 장갑은 장갑 온도가 65℃를 초과하지 않도록 주의하면서 완벽하게 건조시켜야 한다.

#### 5.4.3 정기검사 및 전기 재시험

- (1) 시험은 전문 시험 기관에서 실시하여야 하며, 공식적으로 교육 받고 자격을 갖춘 자만이 정기 검사와 전기를 이용한 재시험을 수행할 수 있다.
- (2) 최근 12개월 이내에 재시험을 거치지 않은 장갑을 사용하도록 출고해서는 안되며, 사용을 위해 출고한 이후 최대 6개월 이내에 시험을 거치지 않은 장갑을 사용해 서는 안 된다.
- (3) 시험은 공기 누출이 있는지 점검하기 위한 공기 팽창, 가압하는 동안 육안 검사, <표 6> 규정된 기준에 따른 절연시험을 실시하여야 한다.

<표 6> 절연용 장갑의 시험 전압 및 전류

	보증 시험	최대 보증 시험 전류 (mA 실효값)					내전압	
등급	전압		장갑 길이					
	(kV 실효값)	280	360	410	460	800	시험 전압 (kV 실효값)	
00	2.5	12	14	_	_	18	5	
0	5	12	14	16	18	20	10	
1	10	_	16	18	20	22	20	
2	20	_	18	20	22	24	30	
3	30	_	20	22	24	26	40	
4	40	_	_	24	26	30	50	

# 6. 절연 소매

#### 6.1 제작 및 마감

- (1) 소매에는 유해한 물리적 결함이 내부 및 외부 표면에 있어서는 안 된다.
- (2) 다음과 같은 경우의 무해한 물리적 결함은 수용 가능하다.
  - (a) 눌린 자국이 지름 1.6mm 이하의 둥근 모서리를 가지고 표면 상에 눈으로 확인되는 파손이 없으며 엄지로 눌러 폈을 때 반대편에서 보이지 않는 경우
  - (b) (a)의 눌린 자국이 5개 이하이고 눌린 자국 간의 거리가 최소 15mm 이상 떨어진 경우
  - (c) 눌린 자국, 융기 또는 성형 자국이 재료를 늘렸을 때 완만한 경사로 혼합되는 경우
  - (d) 손가락으로 쉽게 제거할 수 없는 소량의 초과 사용된 재료에 의하여 발생하는 작은 돌출부 및 융기 같은 결함이 재료의 신장 성능에 현저한 영향을 미치지 않는 경우

#### 6.2 구조 및 성능

#### 6.2.1 구조 및 재료

- (1) 소매는 탄성중합체로 제조되고 이음이 없도록 매끄럽게 가공하여야 한다.
- (2) 끈 또는 벨트 부착용 소매 구멍은 비금속 보강을 하여야 한다.
- (3) 구멍은 소매 벨트의 고정 장치로 적합해야 하고 지름은 8mm로 하여야 한다.

#### 6.2.2 성능

절연용 소매는 "활선작업-전기 절연 소매(KS C IEC 60984)"에 적합하여야 한다.

#### 6.3 절연용 소매의 보관

#### 6.3.1 보관

- (1) 소매는 제조사의 지침에 따라 보관하되 스팀배관, 라디에이터 또는 다른 인공 열원으로부터 멀리 떨어진 컨테이너 또는 상자에 보관되어야 한다. (주위 온도 10℃ ~ 35℃ 권장)
- (2) 소매가 눌려지거나 접히지 않도록 주의해야 한다.
- (3) 소매는 직사광선, 인공 조명 또는 다른 오존원에 노출되어서는 안 된다.

#### 6.3.2 사용온도

- (1) 표준 소매는 주변 온도 -25℃ ~ 55℃ 조건에서 사용되어야 한다.
- (2) <표 2>에서, 분류 C 장갑은 -40 ℃에서 +55 ℃ 조건에서 사용한다.

# 6.4 점검 및 주의 사항

절연용 소매의 사용 전 점검 및 사용 시 주의 사항은 다음과 같다.

#### 6.4.1 사용 전 점검

(1) 각각의 소매는 사용하기 전 내·외부 확인을 위해 뒤집어 놓아야 한다.

- (2) 사용 전 소매 한 쌍 중 한 개가 불안전하다고 판단되면 그 쌍을 사용하지 않는다.
- (3) 손상으로는 핀홀, 관통, 균열, 절단, 화학물 흔적, 이물질 함입, 딱딱한 지점 등이 있다.

#### 6.4.2 사용 시 주의사항

- (1) 소매는 열이나 빛에 불필요하게 노출시키거나 그 완전성에 영향 미칠 수 있는 어떤 물질(오일, 그리스, 강산, 화합물 용제 등)과도 접촉해서는 안 된다.
- (2) 오일, 그리스 또는 기타 유해한 물질과 접촉한 소매는 작업 완료 후 신속하게 세척하다.
- (3) 사용 중에 젖거나 세척으로 인해 젖은 소매는 소매의 온도가 65℃를 초과하지 않도록 주의하면서 완벽하게 건조시켜야 한다.

#### 6.4.3 정기검사 및 전기 재시험

- (1) 시험은 전문 시험 기관에서 실시하여야 하며, 공식적으로 교육 받고 자격을 갖춘 자만이 정기 검사와 전기를 이용한 재시험을 수행할 수 있다.
- (2) 최근 20개월 이내에 재시험을 거치지 않은 소매는 사용할 수 없으며, 공급 후 최대 20개월 이내에 시험을 거치지 않는 소매는 사용할 수 없다.
- (3) 시험은 공기 누출이 있는지 점검하기 위한 공기 팽창, 가압하는 동안 육안 검사, <표 7> 규정된 기준에 따른 절연시험을 실시하여야 한다.

<표 7> 절연용 소매의 시험 전압

등급	최대 교류 사용 전압 (kV 실효값)	시험 전압 (kV 실효값)	최대 직류 사용 전압 (kV, 직류)	시험 전압 (kV, 직류)
0	1	5	1.5	20
1	7.5	10	11.25	40
2	17	20	25.5	50
3	26.5	30	39.75	60
4	36	40	54	70