微處理機系統與介面技術 LAB3

系所: 通訊三

學號:409430043

姓名: 高司玹

<實驗器材>

Nu-LB-NUC 140 V2.0 開發板


PL2303TA





光敏電阻

1k 電阻



<實驗過程與方法>

ADC 是數位類比轉換器,用於將連續的類比訊號(通常為電壓)轉換成數位訊號。

這次實驗的重點是要搞懂 ADC_CLR_INT_FLAG()的運作,就我理解這個 FLAG 會在 A/D 轉換結束的時候設為 1 並觸發 ADC_ADF_INT 中斷,而我們這次實驗會在中斷的 handler 裡面將 flag 清掉並把全域變數 g_u32AdcIntFlag 設為 1,為什麼要這麼做呢? 是為了保護在轉換途中又有 input 要求轉換,所以在轉換結束之前主程式都會卡在 while(g_u32AdcIntFlag == 0)這裡,一直到中斷發生才透過中斷將其更改並繼續執行下去。

```
/* Clear the A/D interrupt flag for safe */
ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT);

/* Enable the ADC interrupt */
ADC_EnableInt(ADC, ADC_ADF_INT);
NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);

/* Reset the ADC interrupt indicator and Start A/D conversion */
g_u32AdcIntFlag = 0;

ADC_START_CONV(ADC);

/* Wait ADC interrupt (g_u32AdcIntFlag will be set at IRQ_Handler function)*/
while(g_u32AdcIntFlag == 0);
```

```
void ADC_IRQHandler(void)

{
    g_u32AdcIntFlag = 1;
    ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT); /* clear the A/D conversion flag */
}
```

<遇到的問題>

這次遇到的問題主要是在 LED 亮燈 delay 的問題,在實作這個功能時,我用了 CLK_SysTickDelay() 的函數作為 delay 的方式,但我發現當 delay 的值超過一個範圍時就會異常,舉例來說用手電筒向光敏電阻照射時 delay 應該變大但實際卻反而變小,我原本的猜測是 delay 的參數因為過大而 overflow 了,因此我將其印出但卻發現並沒有。

後來我又去查了更多資料才知道,原因是 CLK_SysTickDelay()有最高限制的 delay 秒數,最大 delay 為 2^24 / cpu clock(MHz) 單位是 us ,如下圖,

而我的 cpu clock 為多少呢,是 22.1184MHz。如下圖所示

```
/* Switch HCLK clock source to Internal RC and HCLK source divide 1 */
CLK_SetHCLK(CLK_CLKSELO_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
```

所以可以知道我的 LED 的 max delay= 2^24/22.1184 是 758518 微秒,換算成秒數就是 0.7 秒左右,這也難怪我的 delay 理應變大時卻感覺沒變,甚至有變小的感覺。

解決辦法有幾種,第一種是多呼叫幾次 CLK_SysTickDelay(),另外一種是設定 clock divider 將 clock 變低,但也許會有其他影響,所以最後我的選擇是前者。

<心得與收穫>

經歷了幾次的 lab 和 datasheet 報告的準備,我在做這次的 lab 有更有掌握度的感受,對於一些中斷、暫存器更加理解,還有因為解決 delay 問題而學到一些 clock 的觀念,總而言之,這次 lab 一樣學到很多,解決問題後的成就感無可比擬。