


# 傻瓜式CORDIC

CORDIC是一种使用更简单的数学运算来计算一个数学函数的方法,在一个叫做二进制搜索的循环中。最常见的CORDIC是用来计算一个点的ATAN2(角度)和Hypotenuse(距离)。CORDIC也可以用来计算其他数学函数,如SIN和COS。

假设你有一个点的坐标(X, Y),你想计算这个点的角度,你0,0.可以用ATAN2来做这个计算。

从坐标(X,Y)到(角度,距离)的转换也被称为矩形到极地的转换。

在下面的图片中,红色点的坐标是3,4。通过使用CORDIC算法,我们可以计算出斜边(5)和角度(53)。



在进入CORDIC之前,让我们看看二进制搜索是如何工作的。

## 猜谜游戏(高/低)。

我在想一个0到100之间的数字。你猜一猜,我会告诉你是太高还是太低。如果你想用最少的猜测次数 找到这个数字,你的第一个猜测应该是什么?

你应该猜到50。为什么?因为这将告诉你这个数字是在0到50之间还是50到100之间。有效地将可能的数值分成了一半。

现在如果我告诉你,你的猜测太高了,那么你就会知道这个数字一定在**0**和**49**之间。那么你的下一个猜测是什么?

74

25.这将告诉你这个数字是在(0到25) 还是(25到50) 之间。你会在每次猜测中不断除以该值。这是寻找数值的最有效方法,被称为"二进制搜索"。

这里有一个示范。未

知值是 80

50= 太低, 所以+25 75=太低, 所以+12

87=太高了, 所以-

6=81太高了, 所以

378=太低了, 所以 +2=80你得到了。

## 猜谜游戏(加/减法)。

好的,现在是同样的游戏,只是这次我会想到一个从0到90的数字。你告诉我从我想到的数字中加减一个值,我会告诉你结果是正数还是负数。你是想让这个数字等于零。那么加减的总和就是你想猜的原值。

如果你想用最少的猜测次数使数字归零,你的第一个 "猜测 "应该是什么?你应该告诉我 "减去45"。

为什么?因为这将告诉你这个数字是在0到45之间还是45到90之间。如果减去后的数字是负数,那么45,它一定是0,如果45.它仍然是正数,那么它一定是45和90。

假设我说这个数字现在是负数(所以它一定是在和045之间)。你的第二个 "猜测 "应该是什么?你应该告诉我 "加22"。

现在我说这个数字是正数(所以它一定是在和2245之间)。你的下一个猜测应该是减去11.

我们将继续下去,你的值是前一个值的一半。而操作(加或减)取决于现在的数字是负数还是正数。如果数字是负的,你会告诉我加这个值。如果数字是正的,你将告诉我减去这个值。这样做才有意义,因为我们毕竟是要让这个数字等于零。

如果你跟踪每一个操作,你可以很接近地知道原来的值是什么。下面是一个示范。 未知值是 43

减去 45 (-2) 负数 添加 22 (+20) 正数 减去 11 (+9) 正数 减去 5 (+4) 正数 减去 2 (+2) 正数 减去 1+1正 减去 10

和=-45+22-11-5-2-1-1=-43, 使数字归零

## 猜谜游戏(用SIN和COS寻找ATAN)。

现在让我们用这个猜谜游戏的技巧来计算一个点的角度。假设你有一个点在x=5; y=10。从0,0到的角度是多少5,10?为了找到这个角度,你可以使用正切函数,如angle=arctangent(y/x)。

所以答案是63.435度。由于我们想找到度数,而不是简单地加减一个数值,我们需要加减度数。因此,实际上我们将顺时针(+)或逆时针(-)旋转该点。

下面是旋转一个点的经典公式。

### 逆时针。

```
Xnew = X * COS(angle) - Y * SIN(angle)
Ynew = Y * COS(angle) + X * SIN(angle)
Angle = Angle / 2
```

### 顺时针方向。

```
Xnew = X * COS(angle) + Y * SIN(angle)
Ynew = Y * COS(angle) - X * SIN(angle)
Angle = Angle / 2
```

用经典的方法来旋转一个点,你需要使用SIN和COS函数。现在你可能会问:"我们到底要如何在微控制器上计算SIN和COS呢?我们不需要这样做。因为我们提前知道我们需要使用什么角度(45,等等)22,11,,我们可以简单地预先计算出这些角度的SIN和COS,并把它们放在一个表格里。

```
CosTable = Cos(45), Cos(22), Cos(11), Cos(5), Cos(2), Cos(1), Cos(1) SinTable = Sin(45), Sin(22), Sin(11), Sin(5), Sin(2), Sin(1), Sin(1) CurAngle = 45 和值角 = 0 循环数 = 0
```

### 逆时针。

```
Xnew = X * CosTable(LoopNum) - Y * SinTable(LoopNum)
Ynew = Y * CosTable(LoopNum) + X * SinTable(LoopNum)
SumAngle = SumAngle + CurAngle
CurAngle = CurAngle / 2
LoopNum = LoopNum + 1
```

### 顺时针方向。

```
Xnew = X * CosTable(LoopNum) + Y * SinTable(LoopNum)
Ynew = Y * CosTable(LoopNum) - X * SinTable(LoopNum)
SumAngle = SumAngle - CurAngle
CurAngle = CurAngle / 2
LoopNum = LoopNum + 1
```

正如你所看到的,即使我们使用SIN(angle)和COS(angle)的表格,仍然有相当多的乘法需要我们去做。但这

种方法对单片机来说是可行的。

当你把一个点旋转到零度时,所有旋转的总和等于原来的角度,结束的X坐标将等于原点的半径(斜面)。而Y坐标将为零。

## 猜谜游戏(用TAN找到ATAN(半径被缩放))。

为了减少乘法运算的数量,我们可以简化公式,使用TAN函数代替SIN和COS。唯一的副作用是斜边不能保持它的比例。但这种影响在每个循环中都是恒定的,所以在最后进行一次乘法运算就能使数值恢复到它应该有的样子。

```
逆时针。
```

```
Xnew = X - Y * TAN(angle)
Ynew = Y + X *
TAN(angle) Angle = Angle /
2
```

### 顺时针

```
Xnew = X + Y *
TAN(angle) Ynew = Y - X *
TAN(angle) Angle = Angle /
2
```

同样,在微控制器中,TAN(角度)值将被存储在一个表中。

```
TanTable = Tan(45), Tan(22), Tan(11), Tan(5), Tan(2), Tan(1), Tan(1)
CurAngle = 45
和值角 = 0
循环数 = 0
```

### 逆时针。

Xnew = X - Y \* TanTable(LoopNum)
Ynew = Y + X \* TanTable(LoopNum)
SumAngle = SumAngle + CurAngle
CurAngle = CurAngle / 2
LoopNum = LoopNum + 1

### 顺时针

Xnew = X + Y \* TanTable(LoopNum)
Ynew = Y - X \* TanTable(LoopNum)
SumAngle = SumAngle - CurAngle
CurAngle = CurAngle / 2
LoopNum = LoopNum + 1

TanTable中的第一个值是Tan(45)。而恰好Tan(45)= 所以1.这很容易。

我们的下一个角度是22, 所以Tan(22)=0.40402

嗯,太糟糕了,它不是0.5,我们可以用简单的移位操作来做,而不是完全的乘法。(提示...提示)。

下一个角度将是11, 所以Tan(11)=0.19438

嗯,太糟糕了,这不是0.25,我们可以用简单的移位操作来实现(提示...提示)。

## 猜谜游戏 (用TAN(角度)=1/(2^N)找到ATAN)

正如我们在上一个例子中看到的,我们仍然需要做一些乘法。但如果我们不使用45、22、11等最佳角度值呢?如果我们使用的角度值能给我们带来乘法,我们可以用移位来执行(比如00.5,.25, 0.125, 等等)。那么第一个角度45真的很容易,因为它是1.0。

那么,什么角度会给我们带来Tan(Angle)= 0.500.原来是 现在26.56505118.这并不完全是一半,但45,这并不重要。只要它小干45,大于或等于22.5,就可以了。

继续下去,我们将得到的角度0.25,是,14.03624347这个值在和之间,22.511.25.如果我们继续这样下去,找到0.125、0.0625等的角度。我们现在可以大大简化操作,只需要加、减和移位。但由于角度是特殊的值,我们需要保留一个表格,记录我们在乘以0.5、0.25、0.125等时旋转的角度。通过加减表中的角度值,我们将知道原来的角度是什么。而这正是我们要找的东西。

```
AngTable = 45,26.565,14.036,7.125,3.576,1.790,0.895,0.448
和值角 = 0
循环数 = 0
```

### 如果Y是正数。

Xnew = X + (Y >> LoopNum)
Ynew = Y - (X >> LoopNum)
SumAngle = SumAngle + AngTable[LoopNum]
LoopNum = LoopNum + 1

### 如果Y是负数。

Xnew = X - (Y >> LoopNum)
Ynew = Y + (X >> LoopNum)
SumAngle = SumAngle - AngTable[LoopNum]
LoopNum = LoopNum + 1

以上是CORDIC方法。

### 让我们试试一个例子。

X = 200Y = 100

### 'Y是正数

Xnew = +200100>> 0Xnew = 300Ynew = -100200> 0Ynew = -100

SumAngle = SumAngle + AngTable[0]SumAngle= 45

### 'Y是负数

Xnew = -300 (-100) >> 1Xnew = +300 = 50350Ynew = -100 + 300 >> 1Ynew = -100 + = 15050

SumAngle = SumAngle - AngTable[1]SumAngle = 45 - 26.56518.483

### 'Y是正数

Xnew = +35050 >> 2Xnew = +250 = 12362Ynew = -50350 >> 2Ynew = 50 - 87 = -37

SumAngle = SumAngle + AngTable[2]SumAngle = +18.483 = 14.03632.519

### 'Y是负数

Xnew = -362(-37) >> 3Xnew = +362 = 4366Ynew = -37 + 362 >> 3Ynew = -37 + = 458

SumAngle = SumAngle = 32.519-7.125 = 25.394

#### 'Y是正数

Xnew = +3668 >> 4Xnew = +366 = 0366Ynew = -8366 > 4Ynew = -8 = 22-14

SumAngle = SumAngle + AngTable[4]SumAngle = 25.394 + = 3.57628.97

### Y是负数

Xnew = 366 - (-14) >> 5Xnew = +366 = 0366Ynew = -14 + 366 >> 5Ynew = -14 + = -311

SumAngle = SumAngle + AngTable[5]SumAngle = -28.97 = 1.79027.18

### 'Y是负数

Xnew = -366(-3) >> 6Xnew = +366 0 = 366Ynew = -3 + 366 >> 6Ynew = -3 + 5 = 2

SumAngle = SumAngle - AngTable [6]SumAngle = 27.18-0.895 = 26.285

### 'Y是正数

Xnew = +3662 >> 7Xnew = +366 = 0366 Ynew = 2 - 366 >> 7Ynew = 2 - 2 = 0SumAngle = SumAngle + AngTable[7]SumAngle = 26.285 + = 0.44826.733

### '说完了

'SumAngle = (26.73326.565是实际角度)

'X=366, 只要使用8个循环,任何一点都可以按0.60726的比例计算=222.25 (223.6为实际斜边)

## 使用CORDIC寻找Hypotenuse

为了将数学理论降到最低,我有点掩盖了我们如何从使用SIN/COS到使用TAN的过程。所以这里有一个更详细的解释。

由于TAN(角度)=SIN(角度)/COS(角度),我们可以重写这些公式。

Xnew = X \* COS(角度) - Y \* SIN(角度)

Xnew = X \* COS(angle) - Y \* SIN(angle) \* COS(angle) / COS'(angle) / COS(angle) = 1

Xnew = COS(angle) \* [X - Y \* SIN(angle) / COS(angle)] 因素'out \* COS(angle)

Xnew = COS(angle) \* [X - Y \* TAN(angle)] 用TAN(angle)代替'SIN(angle) / COS(angle)。

在CORDIC中, 我们只使用X - Y \* TAN(angle), 而忽略了 "COS(angle)

\*"部分。因此,这些值被缩放为1/COS(角度)。这样做的好处是,COS(角度)=COS(-

角度)。这意味着,不管我们是顺时针还是逆时针旋转,比例都是一样的。如果我们将CORDIC中要使用的每个角度的COS(角度)相乘,我们就可以用最终的X值乘以该值来获得正确的比例。

COS(45)\*COS(26.565)\*COS(14.036)\*COS(7.125)\*COS(3.576)\*COS(1.790)\*COS(0.895)\*COS(0.448) = 0.60726

这个值被称为CORDIC "增益"。并取决于你使用多少个角度。对于角度来说8, 它是 0.60726.

## 使用CORDIC来寻找SIN和COS

在前几页中,我们用cordic将一个点旋转一个未知的角度,使其达到零度。通过记录我们如何移动它,我们知道它开始时一定是什么样子。例如,如果我们必须旋转总共有 -如果要让点变成零度(Y=0),那么这个点一开始就必须是在+53度。

在寻找SIN和COS时,我们有相反的情况。我们在零度(Y=0)处取一个点,然后把它旋转多少度。当我们这样做时,点的最终X和Y位置将等于该角度的SIN和COS。我们只能通过CORDIC表中的角度进行旋转(45, 26.565, 14.036, 等等)。每个角度都要加或减以达到指定的角度。比方说,你想找到角度的SIN和COS 30.

我们从角度零开始,Y=0, X=起始值。如果当前的角度小于期望的角度,那么我们加上 CORDIC 角度。如果期望的角度小于当前的角度, 那么我们就减去CORDIC的角度。

0+45-26.565+-14.036+7.1253.576+1.790-0.895+=0.44830.265

只要我们选择正确的起始X值,最终的X和Y值将是该角度的SIN和COS。由于SIN和COS的返回值为1.0或更小,我们需要将这些值放大一些系数(否则我们只能得到1或0作为答案。基本上我们需要指定一个值,该值将被乘以SIN和COS。假设你想得到256\*SIN(角度)和256\*COS(角度)。你可以从Y=0和X=256\*"cordic gain"开始。我们在上一节中看到,对于8个角度,线型增益是0.60726。因此,我们将从Y=0和X=0开始进行SIN、COS编码过程。155.

## 在单片机上使用CORDIC

大多数微控制器都没有浮点运算功能。而那些有的微控制器通常可以更快地进行整数数学运算。为了实现CO RDIC的整数数学,我们通常会采用 "定点

- "算术的概念。固定点有点像改变数值所代表的单位。例如,对于货币,我们可以说值"1
- "是一美元。但我们也可以说,代表便士(或一美元的1/100)的值 "100"也是美元。1

我们对定点也是这样做的。通常情况下,标度将是2的幂,因为它们与微控制器配合得很好。对于像螺旋桨 这样的32位核心,我们可以使用1/256度的单位。因此,45度将是45\*256的数值,或者用11,520.这种方法,T AN角的数值是。

45.000=	11520
26.565=	6801
14.036=	3593
7.125=	1824
3.576=	916
1.790=	458
0.895 =	229
0.448 =	115
0.224 =	57
0.112 =	28
0.056 =	14
0.028 =	7
0.014 =	4
0.007 =	2
0.003 =	1

你可以从表中看到,我们的答案将有大约0.003度的分辨率,因为那是我们可以旋转的最小角度。

CORDIC只对零到90的角度工作。如果角度不在这个范围内,则需要对该值进行一些预处理(可能还有后处理)。

下面几页是两个显示如何使用CORDIC方法的程序。它们是为Parallax Propeller处理器用spin编写的。

首先是一个计算X、Y坐标的ATAN2和Hypotenuse的程序。第二个是计算一个

角度的SIN和COS的程序。

## 计算ATAN2和HYP的螺旋桨CORDIC程序

```
'CORDIC演示程序, 计算X,Y坐标的ATAN2和Hypotenuse。'
'请注意, X、Y的起始值和角度、hy值都是1/256单位。
'角度的单位是1/256度。如果想要弧度或布拉德,只需将ATAN Table的值进行缩放即可
'锥
17
之
痛
  clkmode = xtal1 + pll16x
 xinfreq = 5 000 000
  Debug : "FullDuplexSerial"
VAR
 LONG angle,
 hypong LONG X,
 LONG Xnew, Ynew
 LONG i
PUB启动
 X := -76800 * ('300256值 * 256)
 Y := -102400 * ('400256Value * 256)
  Debug.Start(31, 30,0,115200)
 WaitCnt(clkfreq * +4 cnt) 等待'四秒, 让用户开始PST。
  Debug.Str(string(16, "CORDIC Test",
  13)) Debug.Str(string(13, "X = "))
  12月256(X)
  Debug.Str(string(13, "Y =
  "))Dec256(Y)
  Debug.Tx(13)
  'CORDIC程序的开始 角度 := 0
  如果x < 0
   角度 := * 180X256
   := -X
   y :=-y
  elseif y < 0
   角度 := * 360256
 REPEAT i FROM TO
   0IF14 Y < 0
      '逆时针旋转 Xnew := X - (Y
     ~> i)
     Ynew := Y + (X \sim> i)
     angle := angle - ATAN_Table[i]
   ELSE
      ' 顺时针旋转 Xnew :=
     X + (Y \sim > i) Ynew :=
     Y - (X ~> i)
     angle := angle + ATAN Table[i]
   X := Xnew
   Y := Ynew
```

```
hyp := (X ~> 1) + (X ** 1B74_EDA9) hyp' := x * 0.607252935
'CORDIC程序结束

Debug.Str(string("Angle =
"))Dec256(angle)
Debug.Str(string(13, "Hyp = ")
)Dec256(Hyp)
Debug.Str(string(13, "Finished...", 13))
```

```
PUB Dec256(给定) | temp
  if given < 0
   given := -given
    Debug.Tx("-")
  temp := given ~> 8
  Debug.Dec(temp)
  temp := given &
  temp255 := temp *
  1000temp := temp /
  256 Debug.Tx(".)
  如果temp < 100
    Debug.Tx("0")
    如果temp < 10
     Debug.Tx("0")
  Debug.Dec(temp)
  RETURN
```

### DAT

'ATAN\_Table是ATAN(1/(2^i))的值。\*256的度数(不是RADIANS) ATAN\_Table LONG 11520,6801,3593,1824,916,458,229,115,57,28,14,7,4,2,1

## 计算SIN和COS的螺旋桨CORDIC程序

```
'CORDIC 计算角度的SIN和COS的演示程序 '
'注意指定的角度以及SIN和COS值都是以1/256为单位。
'角度的单位是1/256度。如果想要弧度或布拉德,只需将ATAN Table的值进行缩放即可
'锥
17
之
痛
  clkmode = xtal1 + pll16x
 xinfreq = 5 000 000
  Debug : "FullDuplexSerial"
VAR
 LONG angle, desiredAngle
 LONG X, Y
 LONG Xnew, Ynew
 LONG i
 LONG cos, sin
PUB启动
  Debug.Start(31, 30,0,115200)
 WaitCnt(clkfreq * +4 cnt) 等待'两秒钟让用户开始PST Debug.Str(string("CORDIC Test", 13))
  desiredAngle := 30*256 角度' *. 256
  Debug.Str(string(13, "Angle = "))Dec256(期望的角度)
  Debug.Tx(13)
  'CORDIC程序的开始 角度 := 0
 X := *155'256CORDIC增益
  IF desiredAngle > 90*256
   angle := 180*256
  如果期望的角度 > 270*256 角
   度 := 360*256
  重复i FROM TO 014
   IF desiredAngle > angle
     '逆时针旋转 Xnew := X - (Y
     ~> i)
     Ynew := Y + (X \sim> i)
     angle := angle + ATAN Table[i]
     ' 顺时针旋转 Xnew :=
     X + (Y \sim > i) Ynew :=
     Y - (X ~> i)
     angle := angle - ATAN Table[i]
   X := Xnew
```

Y := Ynew

如果(desiredAngle > 90\*256) AND (desiredAngle < 270\*256)

X := -X Y := -Y

cos := X
sin := Y

'CORDIC程序结束

```
Debug.Str(string("Sin =
  "))Dec256(sin)
  Debug.Str(string(13, "Cos = \frac{1}{2})
  "))Dec256(cos)
  Debug.Str(string(13, "Finished...", 13))
PUB Dec256(给定) | temp
  if given < 0
    given := -given
    Debug.Tx("-")
  temp := given ~> 8
  Debug.Dec(temp)
  temp := given &
  temp255 := temp *
  1000temp := temp /
  256 Debug.Tx(".)
  如果temp < 100
    Debug.Tx("0")
    如果temp < 10
      Debug.Tx("0")
  Debug.Dec(temp)
  RETURN
```

#### DAT

'ATAN\_Table是ATAN(1/(2^i))的值。\*256的度数(不是RADIANS) ATAN\_Table LONG 11520,6801,3593,1824,916,458,229,115,57,28,14,7,4,2,1