# #테스트 목적

- 1. ESC의 발열을 최소로 하는 모델 찾기
- 2. 추력 6kg 이상

#날짜 : 2020.12.23.수요일

#장소: 테스트 수조

#부품 스펙

- 1. 모터 최대 수용 암페어 : 75A
- 2. ESC 최대 수용 암페어 : 100A
- 3. 리튬 배터리

#발열 흐름

모터 발열-> ESC 발열-> 배터리 발열

| -11 · - |      | 팬    | 팬   |    |    | 결과값                |     |      |       |
|---------|------|------|-----|----|----|--------------------|-----|------|-------|
| 테스트     | 덕트   | 사이즈  | 두께  | 노즐 | 회차 | <del>&gt;</del> 74 | ESC | BATT | 추력    |
| 번호      | (mm) | (mm) | (T) |    |    | 출력                 | (A) | (A)  | (KG)  |
| t1      | 55   | 65   | 1.5 |    | 1  | max                | 87  | 10   | 4.150 |
| t2      | 55   | 62   | 1.5 |    | 1  | max                | 89  | X    | 6     |
| t3      | 55   | 62   | 1.5 |    | 2  | max                | 88  | X    | 6.865 |
| t4      | 55   | 57   | 1   |    | 1  | max                | 76  | X    | 6.4   |
| t5      | 47   | 57   | 1   | 추가 | 1  | max                | 98  | X    | 6     |
| t6      | 50   | 57   | 1   |    | 1  | max                | 80  | X    | X     |
| t7      | 50   | 57   | 1   |    | 2  | X                  | X   | X    | X     |
| t8      | 50   | 57   | 1   |    | 3  | max                | 80  | X    | 7.2   |
| t9      | 50   | 57   | 1   |    | 4  | max                | 75  | X    | 7~7.2 |

t5 > 덕트와 모터 분리

t6,t7 > 후크 미터 측정 오류

t8 > 추력 목표 달성 모델

t9 > 1분 4초 지속 가동

# #t1

- ESC : 부풀어 오르는게 느껴짐

- BATT : 허용 가능 온도

출력을 더 유지했으면 암페어가 더 올라 갈 것 같다.

팬 사이즈를 줄인게 발열을 줄이는 데 도움이 된 것 같다.

# #t2

#### #t3

- ESC : 부풀어 오르는게 느껴짐

- BATT : 허용 가능 온도

출력을 더 유지했으면 암페어가 더 올라 갈 것 같다.

테스트할 때는 ESC 선이 길어서 실제 기동시와는 수치가 다르다는 것 유의.

#### #t4

- ESC : 열이 확실히 줄었음, 허용 가능 온도(측정자의 손이 차가운 곳에 있었던 탓에 정확하지 않을 수 있음)
- BATT : 조금 뜨거움

### #t5

issue > 덕트와 모터가 분리되어서 테스트 중단

- ESC : 허용 가능 온도(측정자의 손이 차가운 곳에 있었던 탓에 정확하지 않을 수 있음)
- BATT : 허용 가능 온도 덕트 안에서 와류가 생긴 모양. 디자인 수정 요망.

#t6, #t7

issue > 후크미터 장치 lock 되어서 측정 안됨

# #t8

issue > 현재 모델로 추력 목표 달성

- ESC : 허용 가능 온도

- BATT : 허용 가능 온도

# #t9

issue > ESC가 터질 때까지 측정해 보기로 함

- ESC : 허용 가능 온도

- BATT : 허용 가능 온도

1분 4초 지속

팬은 터지지 않았음

62mm 팬으로 교체시, 추력이 더 잘 나올 것으로 기대